

F. 2001 — 2391

[C — 2001/22574]

**23 AOUT 2001. — Arrêté ministériel
relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs**

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole, notamment l'article 60, modifié par les arrêtés ministériels des 7 avril 1995, 12 février 1996, 11 avril 1996, 26 mai 1997 et 8 décembre 1998;

Vu l'arrêté royal du 22 mai 2001 fixant certaines attributions complémentaires au Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1^{er}, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'avis du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire donné le 17 août 2001;

Vu l'avis du Comité de direction relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs donné le 25 juillet 2001;

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité d'assurer la continuité des contrôles obligatoires des pulvérisateurs dans le contexte d'une politique de précaution à l'égard des risques associés à l'application des pesticides à usage agricole,

Arrête :

CHAPITRE I^{er}. — Définitions

Article 1^{er}. Par « Ministre », il faut entendre le Ministre qui a les matières premières et y assimilées dans les productions animale et végétale dans ses attributions.

Art. 2. Par « organisme de contrôle », il faut entendre les organismes désignés par le Ministre pour effectuer les opérations de contrôle sur tout le territoire de la Belgique, à savoir le Département de Génie rural du Centre de Recherches agronomiques (CRA) de Gembloux pour les parties francophone et germanophone du pays et le Département de Mécanisation, Travail, Constructions, Bien-être des animaux et Protection de l'Environnement du Centre de Recherches agronomiques (CLO) de Gand pour la partie néerlandophone du pays.

Par « cycle de contrôle », il faut entendre une période de 3 ans, dont la première a débuté le 1^{er} septembre 1995.

Art. 3. Par « pulvérisateur », il faut entendre tout appareil prévu pour appliquer des pesticides à usage agricole sous forme liquide.

CHAPITRE II. — Le contrôle obligatoire

Art. 4. Le contrôle obligatoire est applicable à tous les pulvérisateurs utilisés sur le territoire de la Belgique.

Par dérogation à l'alinéa précédent, sont exclus du présent arrêté les petits appareils dans lesquels la bouillie à pulvériser est mise sous pression à la main ou à l'aide d'un gaz comprimé (y compris de l'air), ou dans lesquels la bouillie à pulvériser est émise en ayant recours à la gravité. Sont également exclus du présent arrêté les appareils qui, en usage normal, peuvent, du fait de leurs caractéristiques, être portés par une seule personne (pulvérisateurs à dos).

Art. 5. Les agriculteurs domiciliés dans un autre Etat-membre de l'Union européenne sont autorisés à utiliser leur pulvérisateur sur le territoire de la Belgique sans avoir subi le contrôle par les autorités belges, pour autant que leur appareil ait été contrôlé par les autorités de cet Etat-membre et dispose d'un certificat en cours de validité.

Art. 6. Tout propriétaire de pulvérisateur, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale, est tenu de soumettre tous les 3 ans au contrôle chaque pulvérisateur qu'il utilise.

S'il n'a pas été convoqué pour une séance de contrôle par l'organisme de contrôle dans le mois précédent l'échéance normale du délai de validité du certificat antérieur, il doit le signaler dans le mois à l'organisme de contrôle dont il relève, en précisant l'appareil concerné.

N. 2001 — 2391

[C — 2001/22574]

**23 AUGUSTUS 2001. — Ministerieel besluit
betreffende de verplichte keuring van sputtoestellen**

De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu,

Gelet op de wet van 11 juli 1969 betreffende de bestrijdingsmiddelen en de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt, gewijzigd bij de wetten van 21 december 1998 en 5 februari 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik, inzonderheid op artikel 60, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 7 april 1995, 12 februari 1996, 11 april 1996, 26 mei 1997 en 8 december 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 mei 2001 tot vaststelling van sommige bijkomende bevoegdheden van de Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gezien het door het wetenschappelijk Comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen gegeven advies op 17 augustus 2001;

Gezien het door de Stuurgroep betreffende de verplichte keuring van sputtoestellen gegeven advies op 25 juli 2001;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende de noodzakelijkheid om de continuïteit te verzekeren van de verplichte keuringen van sputtoestellen in de context van een voorzichtigheidspolitiek tegenover de gevaren verbonden aan de toepassing van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik,

Besluit :

HOOFDSTUK I. — Definities

Artikel 1. Onder « Minister » dient te worden verstaan, de Minister die de grondstoffen en daarmee gelijkgestelde stoffen in de dierlijke en plantaardige producties onder zijn bevoegdheid heeft.

Art. 2. Onder « keuringsdienst » dient te worden verstaan, de diensten aangewezen door de Minister om de keuringsverrichtingen op het hele Belgische grondgebied uit te voeren, met name het Departement voor Landbouwtechniek van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek (CRA) van Gembloux voor het Franstalige en het Duitstalige landsgedeelte en het Departement Mechanisatie, Arbeid, Gebouwen, Dierenwelzijn en Milieuveiliging van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek (CLO) van Gent voor het Nederlandstalige landsgedeelte.

Onder « keuringscyclus » dient te worden verstaan, een periode van 3 jaar, waarvan de eerste op 1ste september 1995 begon.

Art. 3. Onder « sputtoestel » dient te worden verstaan, elk toestel dat bedoeld is om bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik in vloeibare vorm toe te dienen.

HOOFDSTUK II. — De verplichte keuring

Art. 4. De verplichte keuring geldt voor alle op het Belgische grondgebied gebruikte sputtoestellen.

In afwijking van het vorige lid vallen de kleine toestellen waarin de spuitvloeistof manueel of met behulp van een samengedrukt gas (lucht ingebrengd) onder druk wordt gebracht of waarbij de spuitvloeistof wordt uitgestoten onder invloed van de zwaartekracht niet onder dit besluit. Vallen evenmin onder dit besluit de toestellen die bij normaal gebruik omwille van hun kenmerken door één enkele persoon gedragen kunnen worden (rugspuiten).

Art. 5. De landbouwers gedomicilieerd in een andere lidstaat van de Europese Unie mogen hun sputtoestellen, die niet door de Belgische overheid zijn gekeurd, op Belgisch grondgebied gebruiken, op voorwaarde dat hun toestel door de bevoegde overheid van deze lidstaat gekeurd werd en beschikt over een geldige goedkeuring.

Art. 6. Iedere eigenaar van een sputtoestel, ongeacht of het een natuurlijke persoon of een rechtspersoon betreft, moet ieder toestel dat hij gebruikt om de 3 jaar aan de keuring onderwerpen.

Indien hij niet opgeroepen is voor een keuring door de keuringsdienst binnen de maand vóór het normale einde van de geldigheidstermijn van het attest, dient hij dit binnen deze maand te melden aan de keuringsdienst waaronder hij ressorteert, met precisering van het betrokken toestel.

Art. 7. § 1^{er}. Dès que le propriétaire d'un pulvérisateur (nouveau et/ou d'occasion) est convoqué par l'organisme de contrôle concerné, il est tenu de soumettre son pulvérisateur au contrôle aux moment et lieu dits par l'organisme de contrôle et en respectant les critères d'accès suivants :

- le pulvérisateur doit être en état de fonctionnement,
- il doit être parfaitement nettoyé et rincé; l'eau pulvérisée ne doit plus contenir de pesticides,
- la cuve doit être remplie au 3/4 ou contenir entre 500 et 1 000 litres d'eau propre,
- l'appareil ne peut pas présenter de fuites,
- les parties en mouvement (cardan, chaîne, courroie et ventilateur) doivent être munies d'une protection fonctionnelle,
- les points d'attache du pulvérisateur au tracteur (3 points) et de la rampe au châssis doivent être en bon état,
- lorsque le pulvérisateur est équipé d'un ventilateur, celui-ci doit pouvoir être débranché de l'appareil, pour les appareils pour lesquels ce dispositif est prévu d'origine.

§ 2. La présentation d'un pulvérisateur qui ne satisfait pas aux critères d'accès est assimilée à une absence non justifiée au contrôle.

Art. 8. § 1^{er}. Toute vente de pulvérisateur (neuf et/ou d'occasion) doit être signalée par le vendeur endéans les 30 jours à l'organisme de contrôle concerné au moyen du formulaire repris à l'annexe III du présent arrêté. En cas d'importation directe, c'est à l'acheteur qu'il incombe de signaler son achat à cet organisme endéans les 30 jours au moyen de ce même formulaire.

§ 2. En cas de mise hors service d'un pulvérisateur, le propriétaire est tenu d'en avertir l'organisme de contrôle endéans les 30 jours au moyen du formulaire repris à l'annexe IV du présent arrêté.

CHAPITRE III. — *Organisation et financement du contrôle*

Art. 9. La réalisation des contrôles est confiée aux organismes de contrôle. Ils sont tenus d'appliquer la méthode de contrôle décrite à l'annexe I du présent arrêté.

La date, l'heure ainsi que le lieu du contrôle sont fixés par les organismes de contrôle qui avertissent les intéressés par courrier ordinaire au moins 15 jours à l'avance.

Art. 10. Les organismes de contrôle sont chargés de l'organisation administrative et pratique des contrôles, de la perception des fonds, de la délivrance des procès-verbaux de contrôle, de l'apposition des autocollants, de l'engagement et de la gestion du personnel, de l'achat et de la gestion du matériel de contrôle. Ils sont responsables de la gestion des fonds perçus dont l'utilisation est exclusivement réservée au paiement des frais relatifs à l'organisation et à la réalisation du contrôle.

Art. 11. Les organismes de contrôle exercent leur mission sous la surveillance du Comité de direction qui veille au respect de la conformité des opérations de contrôle, rend compte au Ministre des problèmes éventuels rencontrés et fait des propositions visant à adapter les procédures et les techniques de contrôle si nécessaire.

Ils sont tenus de faire rapport au Comité de direction aussi souvent qu'il en fait la demande, et ce au minimum tous les six mois, afin de l'informer du déroulement des opérations de contrôle, de leur état d'avancement, des résultats globaux des contrôles, des problèmes particuliers rencontrés et de l'état des comptes.

Art. 12. Le Comité de direction est composé :

— des représentants du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture :

— le Directeur général de l'Administration de la Qualité des Matières premières et du Secteur végétal qui en assure la présidence;

— un représentant de l'Inspection générale des Matières premières et des Produits transformés;

— deux représentants du Service Qualité des Matières premières et Analyses dont l'un assure le secrétariat;

— un représentant des Services centraux de l'Administration de la Recherche et du Développement;

— deux représentants du Service Développement;

Art. 7. § 1. Vanaf het ogenblik dat de eigenaar van een sputtoestel (nieuw en/of tweedehands) opgeroepen is door de betrokken keuringsdienst, moet hij zijn sputtoestel aan de keuring onderwerpen op de door de betrokken keuringsdienst bepaalde moment en plaats en mits de naleving van de volgende voorwaarden tot aanbieding :

- het sputtoestel moet werkend zijn,
- het sputtoestel moet goed uitgespoeld en gereinigd zijn; het verspoten water mag geen bestrijdingsmiddel meer bevatten,
- de tank dient voor 3/4 gevuld te zijn of tussen 500 en 1 000 liter zuiver water te bevatten,
- het toestel mag geen lekken vertonen,
- bewegende onderdelen (aftakas, ketting, aandrijfriemen, ventillatoren) moeten voorzien zijn van een functionele beschermkap,
- de bevestigingspunten van het sputtoestel aan de trekker (3 punten) en van de spuitboom aan het chassis moeten in goede staat zijn,
- indien het sputtoestel uitgerust is met een ventilator, dient deze te kunnen worden uitgeschakeld bij de toestellen waarbij dit origineel voorzien is.

§ 2. De aanbieding van een sputtoestel dat niet aan de voorwaarden tot aanbieding voldoet, wordt als een niet gerechtvaardigde afwezigheid voor de keuring beschouwd.

Art. 8. § 1. Elke verkoop van sputtoestellen (nieuw en/of tweedehands) moet binnen de 30 dagen door de verkoper aan de betrokken keuringsdienst worden gemeld bij middel van het in bijlage III bij dit besluit gevoegde formulier. Bij rechtstreekse invoer heeft de koper de plicht binnen 30 dagen zijn aankoop bij deze dienst te melden bij middel van hetzelfde formulier.

§ 2. Wanneer een sputtoestel buiten gebruik wordt gesteld, moet de eigenaar binnen 30 dagen de keuringsdienst verwittigen bij middel van het in bijlage IV bij dit besluit gevoegde formulier.

HOOFDSTUK III. — *Organisatie en financiering van de keuring*

Art. 9. De uitvoering van de keuringen wordt toevertrouwd aan de keuringsdiensten. Deze dienen de keuringsmethode die in bijlage I beschreven is toe te passen.

De datum, het tijdstip en de plaats van de keuring worden vastgesteld door de keuringsdiensten, die de betrokkenen met een gewone brief en ten minste 15 dagen vooraf op de hoogte brengen.

Art. 10. De keuringsdiensten moeten instaan voor de administratie en de praktische organisatie van de keuringen, de inning van de bijdragen, de aflevering van processen-verbaal van keuring, het aanbrengen van zelfklevers, de aanwerving en het beheer van het personeel, de aankoop en het beheer van het materiaal voor de keuring. Zij zijn verantwoordelijk voor het beheer van de geïnde bijdragen, die uitsluitend mogen worden aangewend om de kosten in verband met de organisatie en de uitvoering van de keuring te betalen.

Art. 11. De keuringsdiensten voeren hun opdracht uit onder toezicht van de Stuurgroep die toeziet op de naleving van de conformiteit van de keuringsverrichtingen, bij de Minister verslag uitbrengt over de eventuele problemen die zich voordoen en voorstellen doet die ertoe strekken de keuringsprocedures en -technieken aan te passen, indien nodig.

Zij dienen bij de Stuurgroep zo vaak verslag uit te brengen als hun wordt gevraagd, en minstens om de zes maanden, met als doel informatie te verstrekken over het verloop van de keuringsverrichtingen, de stand van zaken ervan, de globale resultaten van de keuringen, de bijzondere problemen die zich voordoen en de stand van de rekening.

Art. 12. De Stuurgroep is samengesteld uit :

— vertegenwoordigers van het Ministerie van Middenstand en Landbouw :

— de Directeur-generaal van het Bestuur voor de Kwaliteit van de Grondstoffen en de Plantaardige sector, die het voorzitterschap op zich neemt;

— een vertegenwoordiger van de Inspectie-generaal Grondstoffen en Verwerkte Producten;

— twee vertegenwoordigers van de Dienst Kwaliteit van Grondstoffen en Analyses, waarvan één als secretaris optreedt;

— een vertegenwoordiger van de Centrale Diensten van het Bestuur voor Onderzoek en Ontwikkeling;

— twee vertegenwoordigers van de Dienst Ontwikkeling;

- le Chef du Département de Génie rural du CRA de Gembloux;
- le Chef du Département de Mécanisation, Travail, Constructions, Bien-être des animaux et Protection de l'environnement du CLO de Gand;
- des représentants des Régions :
- un représentant de la Communauté flamande;
- un représentant de la Région wallonne;
- des représentants des organisations professionnelles agricoles :
- deux représentants de la « Fédération wallonne de l'Agriculture »;
- un représentant du « Boerenbond »;
- un représentant de l'« Algemeen Boeren Syndicaat »;
- un représentant de la Fédération belge de l'Équipement pour l'Agriculture, l'Horticulture, l'Elevage et le Jardin a.s.b.l. FEDAGRIM;
- un représentant de la Centrale nationale agro-service a.s.b.l..

Le Comité peut faire appel à des experts pour le conseiller.

Art. 13. § 1^{er}. Tout pulvérisateur contrôlé favorablement peut être utilisé en conditions normales par son propriétaire ou par la personne qui en a la responsabilité, pendant la période précisée par l'autocollant visé à l'art. 16. Au-delà de cette période, l'utilisation du pulvérisateur est interdite sauf s'il a fait l'objet d'un nouveau contrôle satisfaisant.

§ 2. Les pulvérisateurs ne satisfaisant pas aux épreuves de contrôle, mais encore utilisables, se verront accorder un délai maximal de 4 mois pour subir un nouvel examen. Si passé ce délai, le pulvérisateur ne satisfait pas à un nouveau contrôle, son utilisation est interdite sur tout le territoire de la Belgique.

Art. 14. § 1^{er}. Sur tous les pulvérisateurs ayant été contrôlés favorablement pendant le 3e cycle de contrôle, l'organisme de contrôle appose un autocollant de couleur jaune-orange avec un bord noir dont le modèle est décrit à l'annexe II du présent arrêté pour tout le territoire de la Belgique, à l'exception de la région linguistique de langue allemande pour laquelle le modèle est repris à l'annexe IIbis du présent arrêté.

§ 2. Pour les cycles de contrôle suivants, les modèles visés au § 1^{er} seront maintenus avec une alternance des couleurs verte, bleue et jaune-orange avec un bord noir.

Art. 15. Chaque autocollant est numéroté et il reste la propriété des organismes de contrôle. En aucun cas, il ne peut être enlevé et/ou détérioré volontairement.

S'il est détérioré accidentellement, le propriétaire du pulvérisateur est tenu d'en informer immédiatement l'organisme de contrôle.

Art. 16. § 1^{er}. Le montant à payer par le propriétaire du pulvérisateur lors du premier contrôle est fixé à EUR 70 pour des appareils de 12 mètres de largeur de travail au maximum. Pour les appareils dont la largeur de travail est supérieure à 12 mètres, un supplément EUR 6 pour chaque mètre de largeur de travail supplémentaire sera réclamé. Sans préjudice des dispositions de l'article 18, le prix maximal d'un passage au contrôle est fixé à EUR 142. Pour les pulvérisateurs d'arboriculture et tous les autres appareils dont le fonctionnement est basé sur le même principe, le montant à payer lors du contrôle est fixé forfaitairement à EUR 70.

§ 2. Pour la période s'écoulant à partir du jour d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001, les montants de « BEF 2 824 », « BEF 242 » et « BEF 5 728 » sont respectivement d'application au lieu des montants de « EUR 70 », « EUR 6 » et « EUR 142 ».

Art. 17. § 1^{er}. En cas de contrôle complémentaire d'un pulvérisateur n'ayant pas satisfait au premier contrôle, un prix forfaitaire de EUR 12,5 est exigé quelle que soit la cause du passage supplémentaire. A celui-ci s'ajoute, le cas échéant, un montant forfaitaire de EUR 50 pour un nouveau contrôle des buses et EUR 12,5 pour un nouveau contrôle du manomètre dans les cas où :

— ceux-ci ne sont pas représentés endéans le jour de contrôle suivant;

— les buses ou manomètres défectueux ne sont pas abandonnés à l'organisme de contrôle.

— het Hoofd van het Departement voor landbouwtechniek van het CRA van Gembloux;

— het Hoofd van het Departement Mechanisatie, Arbeid, Gebouwen, Dierenwelzijn en Milieubeveiliging van het CLO van Gent;

— vertegenwoordigers van de Gewesten :

— een vertegenwoordiger van de Vlaamse Gemeenschap;

— een vertegenwoordiger van het Waalse Gewest;

— vertegenwoordigers van de landbouwberoepsorganisaties :

— twee vertegenwoordigers van de « Fédération wallonne de l'Agriculture »;

— een vertegenwoordiger van de « Boerenbond »;

— een vertegenwoordiger van het « Algemeen Boeren Syndicaat »;

— een vertegenwoordiger van de Belgische Federatie van de Uitrusting voor de Landbouw, de Tuinbouw, de Veeteelt en de Tuin, v.z.w. FEDAGRIM;

— een vertegenwoordiger van de Nationale Centrale Landbouwservice v.z.w.

De Stuurgroep kan voor advies beroep doen op experts.

Art. 13. § 1. Alle met gunstig gevolg gekeurde sputtoestellen mogen gedurende de periode aangegeven op de zefklever bedoeld in art. 16 op normale wijze worden gebruikt door de eigenaar of door de persoon die ervoor aansprakelijk is. Na deze periode is het verboden het sputtoestel te gebruiken behalve wanneer het met goed gevolg aan een nieuwe keuring werd onderworpen.

§ 2. Voor de sputtoestellen die bij de keuring niet voldoen maar die nog bruikbaar zijn, wordt een termijn van ten hoogste 4 maanden toegestaan waarbinnen zij opnieuw moeten worden onderzocht. Indien het sputtoestel na het verstrijken van deze termijn niet voldoet aan een nieuwe keuring, wordt het gebruik ervan op het gehele Belgische grondgebied verboden.

Art. 14. § 1. Op alle sputtoestellen die tijdens de derde keuringscyclus goedgekeurd worden, brengt de keuringsdienst een zelfklever in geeloranje kleur met een zwarte rand aan waarvan het model beschreven is in bijlage II bij dit besluit voor het hele Belgische grondgebied, met uitzondering van het Duitse taalgebied waarvoor het model in bijlage IIbis bij dit besluit is gevoegd.

§ 2. Voor de volgende keuringscyclussen worden de in § 1 bedoelde modellen behouden, met afwisselend een groene, een blauwe kleur en een geeloranje kleur met een zwarte rand.

Art. 15. Alle zelfklevers zijn genummerd en blijven eigendom van de keuringsdiensten. Zij mogen in geen geval opzettelijk worden verwijderd en/of beschadigd.

Indien de zelfklever per ongeluk beschadigd wordt, moet de eigenaar van het sputtoestel onmiddellijk de keuringsdienst inlichten.

Art. 16. § 1. Het door de eigenaar van het sputtoestel te betalen bedrag bij de eerste keuring is vastgesteld op EUR 70 voor toestellen met een werkbreedte van niet meer dan 12 meter. Voor toestellen met een werkbreedte van meer dan 12 meter is een extra bedrag van EUR 6 verschuldigd per bijkomende meter werkbreedte. De maximumprijs voor een keuringsbeurt is vastgesteld op EUR 142, onverminderd de bepalingen van artikel 18. Voor boomgaardsputtoestellen en voor alle andere toestellen werkend volgens hetzelfde principe is het te betalen bedrag bij de keuring forfaitair vastgesteld op EUR 70.

§ 2. Voor de periode tussen de dag van het in werking treden van het huidig besluit tot en met 31 december 2001, zijn de bedragen van « BEF 2 824 », « BEF 242 » en « BEF 5 728 » respectievelijk van toepassing in plaats van de bedragen van « EUR 70 », « EUR 6 » en « EUR 142 ».

Art. 17. § 1. Bij de aanvullende keuringsbeurt van een sputtoestel, dat aan de eerste keuring niet voldeed, is de prijs forfaitair vastgesteld op EUR 12,5, ongeacht de reden voor de aanvullende keuring. Bij deze prijs wordt, als het geval zich voordoet, een forfaitair bedrag gevoegd van EUR 50 voor één herkeuring van spuitdoppen en EUR 12,5 voor één herkeuring van de manometer, in de gevallen waarvoor :

— deze niet binnen de volgende keuringsdag terug aangeboden worden;

— de defecte spuitdoppen of manometers niet bij de keuringsdienst achtergelaten worden.

Le prix supplémentaire pour tout nouveau contrôle provoqué par d'autres causes de refus est fixé à EUR 25. Le montant à payer pour un passage supplémentaire au contrôle est toutefois plafonné à EUR 62,5.

§ 2. Pour la période s'écoulant à partir du jour d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001, les montants de « BEF504 », « BEF 2 017 », « BEF 1 008 » et « BEF 2 521 » sont respectivement d'application au lieu des montants de « EUR 12,5 », « EUR 50 », « EUR 25 » et « EUR 62,5 ».

Art. 18. En cas de non respect de la date figurant dans la première convocation, le coût du contrôle sera majoré de 50 %.

Si, à l'occasion de la seconde convocation, l'intéressé est de nouveau absent, l'utilisation du pulvérisateur est interdite sur tout le territoire de la Belgique jusqu'à ce qu'il ait fait l'objet d'un contrôle favorable. Le coût du contrôle sera, dans ce cas, majoré de 100 %.

Le montant à payer par le propriétaire du pulvérisateur est majoré de 100 % lorsque le contrôle est réalisé en un lieu différent de celui fixé par l'organisme de contrôle. Ceci n'est pas d'application pour des pulvérisateurs dont le système ne permet pas de déplacement.

Art. 19. Le montant à payer lors du contrôle doit toujours être réglé préalablement à sa réalisation.

CHAPITRE IV. — Recours

Art. 20. Si un pulvérisateur est déclaré inutilisable, son propriétaire peut introduire un recours par une lettre recommandée à la poste auprès du « Service Qualité des Matières premières et Analyses » endéans une période de 15 jours à compter de la date du contrôle. L'organisme de contrôle transmet une copie du rapport de contrôle concerné au Comité de recours qui est composé de fonctionnaires du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, à savoir :

- un représentant du Service Qualité des Matières premières et Analyses qui en assure la présidence;
- un représentant des Services centraux de l'Administration de la Recherche et du Développement;
- un représentant du Service Développement.

Art. 21. Le Comité de recours statue après examen des moyens invoqués par le requérant et, s'il le souhaite, après avoir entendu l'intéressé et/ou son représentant et, le cas échéant, le représentant de l'organisme de contrôle concerné. Le Comité de recours notifie sa décision à l'intéressé dans un délai de trois mois maximum, par lettre recommandée à la poste.

Le recours n'est pas suspensif.

CHAPITRE V. — Dispositions pénales

Art. 22. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage.

CHAPITRE VI. — Dispositions abrogatoires

Art. 23. § 1^{er}. Pour les pulvérisateurs concernés par le 3^e cycle de contrôle obligatoire, le présent arrêté remplace l'arrêté ministériel du 31 août 1998 concernant le contrôle obligatoire des pulvérisateurs. Ce dernier est abrogé de plein droit au 31 décembre 2001.

§ 2. Les pulvérisateurs ayant subi un contrôle favorable en application de l'arrêté ministériel précité du 31 août 1998 peuvent continuer à être utilisés jusqu'à l'échéance normale du délai de validité du certificat délivré par l'organisme de contrôle.

Art. 24. Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} septembre 2001.

Donné à Bruxelles, le 23 août 2001.

La Ministre de la Protection de la Consommation,
de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

De aanvullende prijs voor elke nieuwe keuring die het gevolg is van andere redenen tot afkeuring, is vastgesteld op EUR 25. Het maximumbedrag voor een herkeuring wordt op EUR 62,5 vastgesteld.

§ 2. Voor de periode tussen de dag van het inwerkingtreden van het huidig besluit tot en met 31 december 2001, zijn de bedragen van « BEF 504 », « BEF 2 017 », « BEF 1 008 » en « BEF 2 521 » respectievelijk van toepassing in plaats van de bedragen van « EUR 12,5 », « EUR 50 », « EUR 25 » en « EUR 62,5 ».

Art. 18. Wanneer de in de eerste oproeping vermelde datum niet in acht wordt genomen, wordt de kostprijs van de keuring met 50 % verhoogd.

Indien bij de tweede oproeping de betrokkenen opnieuw afwezig is, wordt het gebruik van het spuittoestel verboden op het hele Belgische grondgebied tot wanneer het aan een goedkeuring wordt onderworpen. De kostprijs van de keuring wordt in dit geval met 100 % verhoogd.

Het bedrag te betalen door de eigenaar van het spuittoestel wordt met 100 % verhoogd als de keuring buiten de door de keuringsdienst vastgestelde plaats uitgevoerd wordt. Dit wordt niet van toepassing voor de spuittoestellen die door hun systeem niet kunnen verplaatst worden.

Art. 19. Het verschuldigde bedrag bij de keuring moet altijd vóór de uitvoering van de keuring betaald worden.

HOOFDSTUK IV. — Beroep

Art. 20. Wanneer een spuittoestel onbruikbaar wordt verklaard, kan de eigenaar ervan via een ter post aangetekend schrijven aan de Dienst Kwaliteit van de Grondstoffen en Analyses binnen 15 dagen te beginnen vanaf de datum van de keuring beroep aantekenen. De keuringsdienst bezorgt een afschrift van het betrokken keuringsverslag aan het Beroepscomité dat is samengesteld uit ambtenaren van het Ministerie van Middenstand en Landbouw :

- een vertegenwoordiger van de Dienst Kwaliteit van de Grondstoffen en Analyses, die het voorzitterschap op zich neemt;
- een vertegenwoordiger van de Centrale Diensten van het Bestuur voor Onderzoek en Ontwikkeling;
- een vertegenwoordiger van de Dienst Ontwikkeling.

Art. 21. Het Beroepscomité beslist na onderzoek van de verweermiddelen van de verzoeker, en zo hij het wenst, na de betrokkenen en/of zijn vertegenwoordiger en, in voorkomend geval, de vertegenwoordiger van de betrokken keuringsdienst te hebben gehoord. Het Beroepscomité geeft binnen drie maanden bij ter post aangetekend schrijven aan de betrokkenen kennis van de beslissing.

Het beroep is niet opschortend.

HOOFDSTUK V. — Strafbepalingen

Art. 22. Overtredingen van de bepalingen van dit besluit worden opgespoord, vastgesteld en bestraft overeenkomstig de bepalingen van de wet van 11 juli 1969 betreffende de bestrijdingsmiddelen en de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt.

HOOFDSTUK VI. — Opheffingsbepalingen

Art. 23. § 1. Voor de spuittoestellen die door de 3^e cyclus van verplichte keuring zijn betrokken vervangt het huidig besluit het ministerieel besluit van 31 augustus 1998 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen. Deze wordt op 31 december 2001 opgeheven.

§ 2. De spuittoestellen die met gunstig gevolg werden gekeurd overeenkomstig dit ministerieel besluit van 31 augustus 1998, mogen verder gebruikt worden tot de normale vervaldatum van de geldigheid van het certificaat afgeleverd door de keuringsdienst.

Art. 24. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2001.

Gegeven te Brussel, 23 augustus 2001.

De Minister van Consumentenzaken,
Volksgezondheid en Leefmilieu,

Mevr. M. AELVOET

Annexe I

Méthode de contrôle des pulvérisateurs agricoles**PREMIERE PARTIE****DESCRIPTION DE LA METHODE DE CONTROLE DES PULVERISATEURS DE GRANDE CULTURE
ET DE TOUS LES AUTRES DONT LE FONCTIONNEMENT EST BASE SUR LE MEME PRINCIPE****A. ETAT GENERAL**

→ le test est visuel

L'état d'entretien du pulvérisateur est observé : présence d'objets incongrus tels que bouts de ficelle, fils de fer, rouille excessive, manque de graissage, etc...

B. JAUGE

→ les tests sont visuels

Le niveau de liquide dans la cuve (par l'intermédiaire d'un tuyau transparent, d'un flotteur, directement à travers la paroi de la cuve, etc...) est apprécié depuis le poste de conduite.

B1

La présence de la jauge est observée.

B2

La lisibilité de la jauge est observée.

C. FILTRES

→ les tests sont visuels

La présence ou non de filtres est observée. L'état des filtres est observé seulement en cas de problèmes hydrauliques (différences de pression, chutes de pression, fluctuations de pressions, pression insuffisante,...)

C1 et C2

Au remplissage de la cuve principale : panier filtre au niveau du trou d'homme, crête d'aspiration au niveau du tuyau de remplissage, etc...

C3 et C4

A l'aspiration de la bouillie : filtre à l'aspiration de la pompe.

C5 et C6

Au refoulement de la pompe : filtre au refoulement de la pompe (distributeur).

C7 et C8

Au niveau des sections de rampe : filtres de section de rampe.

D. RAMPE

→ le test est visuel.

D1

La symétrie de la rampe par rapport à ses points d'attache au châssis est observée.

→ le test fait l'objet d'une mesure.

D2 et D3

Observation de la courbure de rampe selon le plan horizontal.

La courbure horizontale est mesurée en se plaçant à l'extrémité de la rampe dépliée sur la ligne imaginaire de la rampe de pulvérisation directement derrière le pulvérisateur. A partir de cette ligne, la distance est mesurée jusqu'à l'extrémité réelle de la rampe.

→ le test fait l'objet d'une mesure

D4 à D7

Observation de la courbure de rampe selon le plan vertical.

Le centre de la rampe est réglé en hauteur à 50 cm du sol et la hauteur des extrémités par rapport au sol est mesurée.

→ le test est visuel.

D8 et D9

Lorsqu'un système de suspension existe, une extrémité de la rampe est positionnée au niveau du sol pour un réglage de hauteur de rampe de 60 cm ± 10 cm. Le retour de la rampe en position horizontale est observé.

→ le test fait l'objet d'une mesure.

D10

La distance entre les porte-buses est quantifiée.

→ le test est visuel.

D11 et D12

La position verticale des porte-buses est observée.

→ le test est visuel.

D13

Le comportement des articulations des sections de la rampe est observé après mise en mouvement dans le plan horizontal. Le fonctionnement des extrémités escamotables, lorsqu'elles existent, est également apprécié.

E. OBSTACLES

→ le test est visuel.

E1

La présence de tuyaux, de cordes ou d'objets incongrus (qui n'étaient pas prévus d'origine) dans le jet pulvérisé est relevée.

→ le test est visuel.

E2

La présence d'obstacles (prévus d'origine) dans le jet pulvérisé est relevée.

F. SYSTEME D'AGITATION

→ le test est visuel.

L'intensité des remous dans la cuve principale est appréciée lorsque l'agitation est en fonction.

G. STABILITE DE LA PRESSION

→ le test est visuel.

G1 à G4

Les oscillations de l'aiguille sont observées sur le manomètre de travail ou sur le manomètre positionné à la rampe.

La pression de pulvérisation doit être stable, à régime moteur constant.

H. MANOMETRE

→ le test est visuel.

H1

La présence d'un manomètre est vérifiée. La plage de mesure doit correspondre à la plage d'utilisation du pulvérisateur.

→ le test est visuel.

H2

La lisibilité des indications fournies par le manomètre de travail est appréciée depuis le poste de conduite.

→ le test fait l'objet d'une mesure.

H3 et H4

Un manomètre étalonné est positionné au niveau de la rampe, en lieu et place d'une buse. La concordance des valeurs de pression indiquées par le manomètre de travail avec celles réellement présentes au niveau des buses est vérifiée. Les deux valeurs sont observées pour plusieurs pressions de référence.

Lorsqu'une différence apparaît, le manomètre de travail est démonté par la personne qui présente le pulvérisateur au contrôle. Il est placé sur un calibrateur indépendant. De nouveau, les deux valeurs sont observées pour plusieurs pressions de référence.

I. EQUILIBRE DES PRESSIONS

→ le test fait l'objet d'une mesure.

I1 à I5

Un manomètre étalonné est positionné en lieu et place d'une buse à chaque segment de rampe, au niveau de l'alimentation. La pression à la rampe est réglée à une valeur de référence et, les éventuels écarts de pression entre tronçons sont observés.

J. RETOURS COMPENSATOIRES

→ le test fait l'objet d'une mesure.

J1 à J3

Un manomètre étalonné est positionné en lieu et place d'une buse au niveau de l'alimentation de chaque segment de rampe : la pression à la rampe est réglée à une valeur de référence. Une section de rampe est fermée et la pression des tronçons restant alimentés est observée; ensuite, cette même section est remise en service. L'opération est renouvelée pour toutes les sections de rampe.

K. PERTE DE CHARGE

→ le test fait l'objet d'une mesure, uniquement si un risque de perte de charge existe.

Deux manomètres étalonnés sont positionnés en lieu et place d'une buse, l'un à proximité de l'alimentation du segment de rampe, l'autre à son extrémité. Les éventuels écarts de pression sont observés pour une pression de référence à l'alimentation de la section.

L. DEBIT INDIVIDUEL DES BUSES

→ le test est visuel.

L1

L'homogénéité des buses est vérifiée pour la marque, le type, le calibre et l'angle lors du démontage des buses réalisé pour effectuer les mesures de débit (L2 à L7).

→ le test fait l'objet d'une mesure.

L2 à L7

La mesure du débit individuel des buses est réalisée indépendamment du pulvérisateur pour toutes les buses couramment utilisées. Les buses sont démontées de la rampe afin d'être placées sur un banc de contrôle. Si ce n'est pas possible, le débit des buses est mesuré directement sur l'appareil. La variation de débit par rapport à celui d'une buse neuve (référence) est quantifiée. Le débit de la buse est comparé pour une pression donnée, au débit nominal fourni dans les tableaux des constructeurs. Lorsque le débit nominal n'est pas connu, le débit individuel est comparé au débit moyen des buses mesurées possédant les mêmes caractéristiques.

M. SYSTEME DE REGULATION

→ le test fait l'objet d'une mesure.

M1 et M2

Les régulations Débit Proportionnel à l'Avancement mécanique (DPAm) et électronique (DPAe) ainsi que les indicateurs électroniques du volume par hectare pulvérisé sont contrôlés. La vitesse de déplacement et la quantité pulvérisée durant un temps donné sont déterminés. Le volume/hectare réellement épandu est calculé et comparé à celui que l'utilisateur avait réglé.

→ le test est visuel.

M3

Le fonctionnement des vannes d'ouverture et de fermeture des sections de rampe est contrôlé.

→ le test est visuel.

M4

Le fonctionnement du régulateur de pression (électrique ou mécanique) des systèmes de régulation Pression Constante (PC) et Débit Proportionnel au régime Moteur (DPM) est vérifié.

N. FUITES

→ le test est visuel.

N1 et N2

Les endroits où des fuites sont relevées (importantes et/ou mineures) sont identifiés.

O. POMPE

→ le test est visuel.

Le bon fonctionnement de la pompe est observé au travers de la détection d'eau dans l'huile du réservoir de pompe.

TABLEAU RECAPITULATIF DU CONTROLE DES PULVERISATEURS DE GRANDE CULTURE (TOLERANCES ET APPRECIATIONS DES TESTS)

Code	Paramètre contrôlé	Test : Visuel Mesure	Objet de l'observation ou de la mesure	Limites de tolérance	Appréciation du test⁽¹⁾
A	ETAT GENERAL Etat d'entretien du pulvérisateur	V	Absence de bouts de ficelles, fil de fer, rouille,...	Signes apparents de mauvais entretien	DS
B1	JAUGE Présence	V	Présence de la jauge	Absence de la jauge	DS
B2	Fonctionnalité	V	L'indication du niveau de liquide est appréciée depuis le poste de conduite	Niveau de liquide dans la cuve non visible à l'aide de la jauge	DS
C1	FILTRES Présence au remplissage de la cuve	V	Présence du panier filtre au remplissage de cuve	Absence du filtre	DS
C2	Etat du filtre *	V	Etat du tamis et/ou de son colmatage	Tamis défectueux et/ou colmaté	DRPC
C3	Présence à l'aspiration de la pompe	V	Présence du filtre à l'aspiration de la pompe	Absence du filtre	DS
C4	Etat du filtre *	V	Etat du tamis et/ou de son colmatage	Tamis défectueux et/ou colmaté	DRPC
C5	Présence au refoulement de la pompe	V	Analyse de la présence du filtre au refoulement de la pompe	Absence du filtre	DS
C6	Etat du filtre *	V	Analyse de l'état du tamis et/ou de son colmatage	Tamis défectueux et/ou colmaté	DRPC
C7	Présence aux sections de rampe	V	Analyse de la présence de filtres aux sections de rampe	Absence du filtre	DS
C8	Etat du filtre *	V	Analyse de l'état du tamis et/ou de son colmatage	Tamis défectueux et/ou colmaté	DRPC
	* uniquement si un problème hydraulique est identifié				
D1	RAMPE Symétrie de la rampe	V	Analyse de la symétrie de la rampe par rapport à ses points d'attache au châssis	Dissymétrie gauche-droite	DRR
D2	Courbure horizontale	M	Analyse de la courbure dans un plan horizontal / courbure faible	• 25 cm < courbure horizontale ≤ 50 cm	DS
D3			/ courbure importante	• Courbure horizontale > 50 cm	DRR
D4	Courbure verticale	M	Analyse de la courbure dans un plan vertical	• 15 cm < courbure verticale ≤ 30 cm	DS
D5			• pour une rampe de longueur ≤ 18 m/courbure faible	• Courbure verticale > 30 cm	DRR
D6			• pour une rampe de longueur ≤ 18 m/courbure importante	• 25 cm < courbure verticale ≤ 50 cm	DS
			• pour une rampe de longueur > 18 m/courbure faible		

Code	Paramètre contrôlé	Test : Visuel Mesure	Objet de l'observation ou de la mesure	Limites de tolérance	Appréciation⁽¹⁾ du test
D7	RAMPE Système de suspension	V	<ul style="list-style-type: none"> • pour une rampe de longueur > 18 m / courbure importante <p>Analyse du retour de rampe en position horizontale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Courbure verticale > 50 cm 	DRR
D8		V	/ suspension trop faible	<ul style="list-style-type: none"> • Pas de retour en moins de 3 oscillations 	DRPC
D9		V	/ suspension trop rigide	<ul style="list-style-type: none"> • Pas de retour 	DRPC
D10	Ecartement des porte-buses	M	Mesure de l'écartement entre chaque porte-buse	Ecart > 10 % de l'écartement initial	DRPC
	Verticalité des porte-buses		Analyse de la verticalité des porte-buses		
D11		V	/ manque d'entretien	Non vertical	DRPC
D12		V	/ lié à la construction	Non vertical	DS
D13	Fonctionnement des articulations et extrémités de sections de rampe	V	Comportement de la rampe et des extrémités escamotables après sollicitations	Jeu important aux articulations; non retour des extrémités escamotables en position de travail	DRPC
	OBSTACLES Obstacles dans le jet de pulvérisation	V			
E1			Détection d'obstacles incongrus (ficelles, tuyaux,...) dans le jet de pulvérisation / manque d'entretien	Présence d'obstacles dans le jet de pulvérisation	DRPC
E2			Détection d'obstacles (châssis, tuyaux,...) dans le jet de pulvérisation / lié à la construction	Présence d'obstacles dans le jet de pulvérisation	DS
	SYSTEME D'AGITATION Brassage du liquide dans la cuve	V	Analyse de l'intensité des remous dans la cuve	Brassage non détecté visuellement	DS
	STABILITE DE LA PRESSION Stabilité de la pression de pulvérisation	V	<p>Analyse des oscillations rapides de l'aiguille du manomètre qui empêchent la lecture de la pression</p> <p>/ membrane de la cloche à air déchirée</p> <p>/ pression incorrecte dans la cloche à air</p> <p>/ prise d'air dans le circuit d'aspiration</p> <p>/ pompe défectueuse</p>	<p>Pas de lecture possible de la pression au manomètre (oscillations de l'aiguille)</p>	DRR DS DRPC DRR
G1					
G2					
G3					
G4					

Code	Paramètre contrôlé	Test : Visuel Mesure	Objet de l'observation ou de la mesure	Limites de tolérance	Appréciation du test⁽¹⁾
	MANOMETRE				
H1	Présence d'un manomètre	V	Analyse de la présence d'un manomètre	Absence du manomètre	DRR
H2	Lisibilité du manomètre	V	Lisibilité des graduations à partir du poste de conduite	Graduation > 0,2 bar et/ou diamètre < 6 cm	DS
H3	Fonctionnement du manomètre (monté)	M	Ecarts de pression entre manomètre de travail monté sur le pulvérisateur et manomètre de référence placé sur la rampe	Ecart > 10 % de la pression de référence	DS
H4	Fonctionnement du manomètre (démonté)	M	Ecarts de pression entre les manomètres de travail et de référence montés sur le calibrateur	Ecart > 10 % de la pression de référence	DRR
	EQUILIBRE DE PRESSION				
I1	Equilibre des pressions entre les sections de rampe	M	Ecarts de pression entre les manomètres de référence placés aux sections de rampe et la pression moyenne de pulvérisation	Un seul écart de pression > 10 % par rapport à la pression moyenne de pulvérisation	DS
I2			/ sections de longueur différente		DRPC
I3			/ tuyaux d'alimentation des sections de longueur différente		DRPC
I4			/ filtres défectueux aux sections de rampe		DRR
I5			/ problème dans les tuyaux de sections de rampe		DRR
			/ joint défectueux au niveau du distributeur/distributeur défectueux		
	RETOURS COMPENSATOIRES				
J1	Fonctionnement des retours compensatoires	M	Ecart de pression par rapport à la pression initiale lorsque les sections de rampe sont fermées successivement	Un seul écart de pression > 10 % par rapport à la pression initiale de pulvérisation	DS
J2			/ absence		DS
J3			/ réglage incorrect des retours		DRPC
			/ défectuosité (encrassement,...)		
	PERTE DE CHARGE				
K	Pertes de charges dans les sections de rampe*	M	Analyse des pertes de charge au sein des sections de rampe	Diminution de pression > 10 % de la pression de référence (début de section)	DRPC
	* uniquement si la présence d'une perte de charge est soupçonnée				

Code	Paramètre contrôlé	Test : Visuel Mesure	Objet de l'observation ou de la mesure	Limites de tolérance	Appréciation⁽¹⁾ du test
L1	DEBIT DES BUSES Homogénéité des buses Débit des buses de pulvérisation <u>Buses à fente</u> • référence connue	V M	Vérification des caractéristiques des buses faisant l'objet de la mesure de débit Ecart du débit des buses contrôlées par rapport à une référence / écart moyen trop important par rapport au débit nominal	Une seule buse de caractéristiques différentes de la majorité des buses contrôlées	DRR
L2	• référence connue		/ écart moyen dans les tolérances mais écart individuel trop important par rapport au débit nominal	Ecart moyen > 5 % par rapport au débit nominal	DRR
L3	• référence connue		/ écart individuel trop important par rapport au débit moyen	Ecart moyen ≤ 5 % et un seul écart individuel > 10 % par rapport au débit nominal	DRPC
L4	• référence inconnue		/ écart moyen trop important par rapport au débit nominal	Ecart individuel > 5 % par rapport au débit moyen	DRR
L5	<u>Autres types de buses</u> • référence connue	M	/ écart moyen dans les tolérances mais écart individuel trop important par rapport au débit nominal	Ecart moyen > 10 % par rapport au débit nominal	DRR
L6	• référence connue		/ écart individuel trop important par rapport au débit moyen	Ecart moyen ≤ 10 % et un seul écart individuel > 15 % par rapport au débit nominal	DRPC
L7	• référence inconnue		/ écart individuel trop important par rapport au débit moyen	Ecart individuel > 5 % par rapport au débit moyen	DRR
M1	SYSTEME DE REGULATION Fonctionnement du système de régulation	M	Ecart entre le volume/hectare pulvérisé et le volume/hectare réglé ou programmé / réglage inadéquat de la pompe de pulvérisation (DPAm)	Ecart > 10 % par rapport au volume/hectare réglé ou programmé	DRR
M2			/ étalonnage inadéquat des capteurs de vitesse/débit/pression (DPAe)		DRR
M3	Fonctionnement du bloc de distribution	V	Vannes de fermeture défaillantes	Une seule vanne défectueuse	DRR
M4	Fonctionnement de la vanne de réglage de la pression	V	Vanne de réglage de la pression défaillante	Impossibilité de faire varier la pression dans la plage d'utilisation	DRR
N1	FUITES Détection des fuites	V	/ analyse de la présence de fuites importantes	Présence de fuites importantes	DRR
N2			/ analyse de la présence de fuites mineures	Présence de fuites mineures	DRPC
O	POMPE Fonctionnement de la pompe	V	Détection d'eau dans le réservoir d'huile de la pompe (liquide laiteux)	Présence d'eau dans l'huile	DRR

⁽¹⁾ Déficience à Surveiller (DS) / Déficience à Réparer pour le Prochain Cycle (DRPC) / Déficience à Réparer avec Recontrôle (DRR).

DEUXIEME PARTIE**DESCRIPTION DE LA METHODE DE CONTROLE DES PULVERISATEURS D'ARBORICULTURE
ET DE TOUS LES AUTRES, DONT LE FONCTIONNEMENT EST BASE SUR LE MEME PRINCIPE****A. ETAT GENERAL**

→ les tests sont visuels

A1

L'état d'entretien du pulvérisateur est observé : présence d'objets incongrus tels que bouts de ficelle, fils de fer, rouille excessive, manque de graissage, etc...

A2

Les ailettes du ventilateur ne peuvent être endommagées. Les déflecteurs doivent être en bon état de fonctionnement.

B. JAUZE

→ les tests sont visuels

Le niveau de liquide dans la cuve (par l'intermédiaire d'un tuyau transparent, d'un flotteur, directement à travers la paroi de la cuve, etc...) est apprécié depuis le poste de conduite.

B1

La présence de la jauge est observée.

B2

La lisibilité de la jauge est observée.

C. FILTRES

→ les tests sont visuels

La présence ou non de filtres est observée. L'état des filtres est observé seulement en cas de problèmes hydrauliques (différences de pression, chutes de pression, fluctuations de pressions, pression insuffisante,...).

C1 et C2

Au remplissage de la cuve principale : panier filtre au niveau du trou d'homme, crête d'aspiration au niveau du tuyau de remplissage, etc...

C3 et C4

A l'aspiration de la bouillie : filtre à l'aspiration de la pompe.

C5 et C6

Au refoulement de la pompe : filtre au refoulement de la pompe (distributeur).

C7 et C8

Au niveau des sections de la couronne de pulvérisation : filtres de sections

D. COURONNE DE PULVERISATION

→ le test fait l'objet d'une mesure.

D1

Les déformations éventuelles de la couronne de pulvérisation et des conduites sont observées. La symétrie de la couronne de pulvérisation par rapport aux attaches au niveau de la cuve ou du châssis est également observée.

→ le test est visuel.

D2

La solidité des attaches de la couronne de pulvérisation au niveau de la cuve ou du châssis est observée.

→ le test fait l'objet d'une mesure.

D3

On observe si les écarts entre les porte-buses sont symétriques de part et d'autre de la couronne de pulvérisation.

→ le test fait l'objet d'une mesure.

D4

On observe si la position des porte-buses est symétrique de part et d'autre de la couronne de pulvérisation.

E. OBSTACLES

→ les tests sont visuels.

E1

La présence de tuyaux, de cordes ou d'objets incongrus dans le jet pulvérisé est relevée.

E2

La présence de tuyaux, de cordes ou d'objets incongrus (qui n'étaient pas prévus d'origine) dans le circuit d'admission ou de refoulement d'air du ventilateur est relevée.

F. SYSTEME D'AGITATION

→ le test est visuel.

L'intensité des remous dans la cuve principale est appréciée lorsque le système d'agitation et le pulvérisateur fonctionnent.

G. STABILITE DE LA PRESSION

→ le test est visuel.

G1 à G4

Un manomètre étalonné est positionné en lieu et place d'une buse au niveau de la couronne de pulvérisation. Les oscillations de l'aiguille au manomètre de travail ou au manomètre positionné à la couronne de pulvérisation sont observées. La pression de pulvérisation doit être stable, à régime moteur constant.

H. MANOMETRE

→ le test est visuel.

H1

La présence d'un manomètre est vérifiée. La plage de mesure doit correspondre à la plage d'utilisation du pulvérisateur.

→ le test est visuel.

H2

La lisibilité des indications fournies par le manomètre de travail est appréciée depuis le poste de conduite.

→ le test fait l'objet d'une mesure.

H3 et H4

Un manomètre étalonné est positionné au niveau de la rampe, en lieu et place d'une buse. La concordance des valeurs de pression indiquées par le manomètre de travail avec celles réellement présentes au niveau des buses est vérifiée. Les deux valeurs sont observées pour plusieurs pressions de référence.

Lorsqu'une différence apparaît, le manomètre de travail est démonté par la personne qui présente le pulvérisateur au contrôle. Il est placé sur un calibrateur indépendant. De nouveau, les deux valeurs sont observées pour plusieurs pressions de référence.

I. EQUILIBRE DES PRESSIONS

→ le test fait l'objet d'une mesure.

I1 à I5

Un manomètre étalonné est positionné en lieu et place d'une buse à chaque section de couronne de pulvérisation, au niveau de chaque porte-buse. La pression à la couronne de pulvérisation est réglée à une valeur de référence et les éventuels écarts de pression entre les sections de la couronne de pulvérisation sont observés.

J. RETOURS COMPENSATOIRES

→ le test fait l'objet d'une mesure.

J1 à J3

Un manomètre étalonné est positionné en lieu et place d'une buse au niveau de l'alimentation de chaque section de la couronne de pulvérisation. La pression à la couronne de pulvérisation est réglée à une valeur de référence. Une section de la couronne de pulvérisation est fermée, à la suite de quoi la pression des sections restant alimentées est mesurée; ensuite, cette même section est remise en service. L'opération est renouvelée autant de fois qu'il y a de sections de couronne de pulvérisation.

J4 à J6

Un contrôle identique est effectué pour les buses. Toutes les buses sont fermées une à une jusqu'à n'avoir plus qu'une seule buse encore en fonctionnement.

K. PERTE DE CHARGE

→ le test fait l'objet d'une mesure, uniquement si un risque de perte de charge existe.

Deux manomètres étalonnés sont positionnés en lieu et place d'une buse, l'un à proximité de l'alimentation de la section de couronne de pulvérisation, l'autre à son extrémité. Les éventuels écarts de pression sont observés pour une pression de référence à l'alimentation de la section.

L. DEBIT INDIVIDUEL DES BUSES

→ le test est visuel.

L1

L'homogénéité des buses, symétriquement correspondantes à gauche et à droite de la couronne de pulvérisation, est vérifiée pour la marque, le type, le calibre et l'angle ainsi que le joint d'étanchéité.

→ les tests font l'objet d'une mesure.

L2 à L4

La mesure du débit individuel des buses est réalisée individuellement pour toutes les buses de la couronne de pulvérisation directement sur le pulvérisateur. Les débits des buses de mêmes caractéristiques sont comparés entre eux et au débit d'une nouvelle buse (référence) à une pression de référence.

Les buses sont également démontées de la couronne de pulvérisation et leur débit est testé sur le banc de test. La variation du débit est déterminée en comparaison à celle d'une nouvelle buse (référence). Le débit de la buse est comparé à une pression nominale mentionnée dans les tableaux des constructeurs.

Si le débit nominal n'est pas connu, le débit individuel de la buse est comparé au débit moyen des buses mesurées de mêmes caractéristiques.

Lorsqu'un appareil est équipé par plus d'un jeu de buses, tous les jeux de buses doivent être contrôlés.

M. LES PORTE-BUSES

→ Le test fait l'objet d'une mesure, uniquement si un risque de perte de charge au niveau des porte-buses existe.

Pour une pression de référence, les pressions fournies aux différents porte-buses sont mesurées et comparées entre elles.

N. SYSTEME DE REGULATION

→ le test fait l'objet d'une mesure.

N1 et N2

Les régulations Débit Proportionnel à l'Avancement mécanique (DPAm) et électronique (DPAe) ainsi que les indicateurs électroniques du volume par hectare pulvérisé, sont contrôlés. La vitesse de déplacement et la quantité pulvérisée durant un temps donné sont déterminées. Le volume/hectare réellement épandu est calculé et comparé à celui que l'utilisateur avait réglé.

→ le test est visuel.

N3

Le fonctionnement des vannes d'ouverture et fermeture des sections de rampe est contrôlé.

→ le test est visuel.

N4

Le fonctionnement du régulateur de pression (électrique ou mécanique) des systèmes de régulation Pression Constante (PC) et Débit Proportionnel au régime Moteur (DPM) est vérifié.

O. FUITES

→ le test est visuel.

O1 et O2

Les endroits où des fuites (importantes ou mineures) apparaissent sont relevés.

P. POMPE

→ le test est visuel.

Le bon fonctionnement de la pompe est observé au travers de la détection d'eau dans l'huile du réservoir de la pompe.

TABLEAU RECAPITULATIF DU CONTROLE DES PULVERISATEURS D'ARBORICULTURE (TOLERANCES ET APPRECIATIONS DES TESTS)

Code	Paramètre contrôlé	Nature du test <u>Visuel</u> <u>Mesure</u>	Objet de l'observation ou de la mesure	Limites de tolérance	Appréciation du test⁽¹⁾
A1	ETAT GENERAL Etat d'entretien du pulvérisateur	V	Analyse de la présence de bouts de ficelles, fil de fer, rouille,...	Signes apparents de mauvais entretien	DS
A2	Etat du ventilateur	V	Analyse de l'état des pales du ventilateur et des déflecteurs	Pales et/ou déflecteurs visiblement endommagées	DRR
B1	JAUGE Présence	V	Analyse de la présence de la jauge	Absence de la jauge	DS
B2	Fonctionnalité	V	L'indication du niveau de liquide est appréciée depuis le poste de conduite	Niveau de liquide dans la cuve non visible à l'aide de la jauge	DS
C1	FILTRES Présence au remplissage de la cuve	V	Analyse de la présence du panier filtre au remplissage de cuve	Absence du filtre	DS
C2	Etat du filtre *	V	Analyse de l'état du tamis et/ou de son colmatage	Tamis défectueux et/ou colmaté	DRPC
C3	Présence à l'aspiration de la pompe	V	Analyse de la présence du filtre à l'aspiration de la pompe	Absence du filtre	DS
C4	Etat du filtre *	V	Analyse de l'état du tamis et/ou de son colmatage	Tamis défectueux et/ou colmaté	DRPC
C5	Présence aux sections de rampe	V	Analyse de la présence du filtre au refoulement de la pompe	Absence du filtre	DS
C6	Etat du filtre *	V	Analyse de l'état du tamis et/ou de son colmatage	Tamis défectueux et/ou colmaté	DRPC
C7	Présence au refoulement de la pompe	V	Analyse de la présence de filtres aux sections de rampe	Absence du filtre	DS
C8	Etat du filtre *	V	Analyse de l'état du tamis et/ou de son colmatage	Tamis défectueux et/ou colmaté	DRPC
<i>* uniquement si 1 problème hydraulique est identifié</i>					

Code	Paramètre contrôlé	Nature du test <i>Visuel Mesure</i>	Objet de l'observation ou de la mesure	Limites de tolérance	Appréciation du test ⁽¹⁾
D1	COURONNE DE PULVERISATION Déformation et symétrie	M	Analyse de la symétrie de la couronne par rapport à ses points d'attache à la cuve ou au châssis et de sa déformation	Dissymétrie gauche-droite et déformation de la couronne > 5 cm	DRR
D2	Attache de la couronne	V	Analyse de la fiabilité des attaches de la couronne à la cuve	Attaches peu sécurisantes	DRPC
D3	Symétrie de l'écartement des porte-buses	M	Mesure de la symétrie gauche-droite des écarts entre chaque porte-buses	Déférence d'écartement (dissymétrie gauche-droite) > 3 cm	DRPC
D4	Symétrie de la position des porte-buses	M	Mesure de la symétrie gauche-droite des positions angulaires des porte-buses	Déférence de position (dissymétrie gauche-droite) > 10°	DRPC
E1	OBSTACLES Obstacles dans le jet de pulvérisation	V	Détection d'obstacles incongrus (ficelles, tuyaux,...) dans le jet de pulvérisation	Présence d'obstacles dans le jet de pulvérisation	DS
E2	Obstacles dans le flux d'air	V	Détection d'obstacles (châssis, tuyaux,...) dans le flux d'air du ventilateur	Présence d'obstacles dans le flux d'air du ventilateur	DS
F	SYSTEME D'AGITATION Brassage du liquide dans la cuve	V	Analyse de l'intensité des remous dans la cuve	Brassage non détecté visuellement	DS
G1 G2 G3 G4	STABILITE DE LA PRESSION Stabilité de la pression de pulvérisation	V	Analyse des oscillations rapides de l'aiguille du manomètre qui empêchent la lecture de la pression / membrane de la cloche à air déchirée / prise d'air dans le circuit d'aspiration / pression incorrecte dans la cloche à air / pompe défectueuse	Pas de lecture possible de la pression au manomètre (oscillations de l'aiguille)	DRR DS DRPC DRR
H1 H2 H3 H4	MANOMETRE Présence d'un manomètre Lisibilité du manomètre Fonctionnement du manomètre (monté) Fonctionnement du manomètre (démonté)	V V M M	Analyse de la présence d'un manomètre Lisibilité des graduations à partir du poste de conduite Ecarts de pression entre manomètre de travail monté sur le pulvérisateur et manomètre de référence placé sur la couronne Ecarts de pression entre les manomètres de travail et de référence montés sur le calibrateur	Absence du manomètre Graduation > 0,2 bar jusque 5 bar et/ou > 1 bar jusque 20 bars et/ou diamètre < 6 cm Ecart > 10 % de la pression de référence Ecart > 10 % de la pression de référence	DRR DS DRR DRR


Code	Paramètre contrôlé	Nature du test <i>Visuel Mesure</i>	Objet de l'observation ou de la mesure	Limites de tolérance	Appréciation du test ⁽¹⁾
I1 I2 I3 I4 I5	EQUILIBRE DE PRESSION Equilibre des pressions entre les sections de la couronne de pulvérisation	M	Ecarts entre la pression moyenne de chaque section (manomètres de référence placés à chaque porte-buses) et la pression moyenne de pulvérisation / sections de longueur différente / tuyaux d'alimentation des sections de longueur différente / filtres défectueux aux sections de rampe / problème dans les tuyaux de sections de rampe / joint défectueux au niveau du distributeur / distributeur défectueux	Un seul écart de pression d'une section > 10 % par rapport à la pression moyenne de pulvérisation	DS DRPC DRPC DRR DRR
J1 J2 J3 J4 J5 J6	RETOURS COMPENSATOIRES Fonctionnement des retours compensatoires des sections de rampe Fonctionnement des retours compensatoires des buses	M M	Ecart de pression par rapport à la pression initiale lorsque les sections de rampe sont fermées successivement / absence / réglage incorrect des retours / défectuosité (encrassement,...) Ecart de pression par rapport à la pression initiale lorsque les buses sont fermées successivement / absence / réglage incorrect des retours / défectuosité (encrassement,...)	Un seul écart de pression > 10 % par rapport à la pression initiale de pulvérisation Un seul écart de pression > 15 % par rapport à la pression initiale de pulvérisation	DS DS DRPC DS DS DRPC
K	PERTE DE CHARGE Pertes de charges dans les sections de rampe* <i>* uniquement si la présence d'une perte de charge est soupçonnée</i>	M	Analyse des pertes de charge au sein des sections de rampe	Diminution de pression > 10 % de la pression de référence (début de section)	DRPC

Code	Paramètre contrôlé	Nature du test <u>Visuel</u> <u>Mesure</u>	Objet de l'observation ou de la mesure	Limites de tolérance	Appréciation du test ⁽¹⁾
L1	DEBIT DES BUSES Homogénéité des buses positionnées symétriquement Débit des buses de pulvérisation	V M	Vérification des caractéristiques des buses disposées symétriquement gauche-droite sur la couronne Ecart du débit des buses contrôlées par rapport à une référence / écart moyen trop important par rapport au débit nominal	Buses positionnées symétriquement de caractéristiques différentes. Ecart moyen > 10 % par rapport au débit nominal	DRR
L2	• référence connue			Ecart moyen ≤ 10 % et un seul écart individuel > 15 % par rapport au débit nominal	DRR
L3	• référence connue				DRPC
L4	• référence inconnue		/ écart individuel trop important par rapport au débit moyen	Ecart individuel > 5 % par rapport au d. moyen	DRR
	PORTE-BUSES Etat des porte-buses	M	Ecart de pression à chaque porte-buses par rapport à la pression moyenne de pulvérisation / manque d'entretien, encrassement, filtres,... / défectuosité du porte-buses	Un seul écart de pression > 10 % par rapport à la pression moyenne de pulvérisation	DRPC
M1					DRR
M2					
	SYSTEME DE REGULATION Fonctionnement du système de régulation	M	Ecart entre le volume/hectare pulvérisé et le volume/hectare réglé ou programmé / réglage inadéquat de la pompe de pulvérisation (DPAm)	Ecart > 10 % par rapport au volume/hectare réglé ou programmé	DRR
N1					DRR
N2					DRR
N3	Fonctionnement du bloc de distribution	V	/ étalonnage inadéquat des capteurs de vitesse/débit/pression (DPAe)		DRR
N4	Fonctionnement de la vanne de réglage de la pression	V	Vannes de fermeture défaillantes	Une seule vanne défectueuse	DRR
O1	FUITES Détection des fuites		/ analyse de la présence de fuites importantes	Présence de fuites importantes	DRR
O2		V	/ analyse de la présence de fuites mineures	Présence de fuites mineures	DRPC
P	POMPE Fonctionnement de la pompe	V	Détection d'eau dans le réservoir d'huile de la pompe (liquide laiteux)	Présence d'eau dans l'huile	DRR

⁽¹⁾ Déficience à Surveiller (DS) / Déficience à Réparer pour le Prochain Cycle (DRPC) / Déficience à Réparer avec Repassage (DRR).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 août 2001.

Annexe II



Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 août 2001.

La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Annexe IIbis



Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 août 2001.

La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Annexe III

**FORMULAIRE DE VENTE OU DE REVENTE D'UN PULVERISATEUR****A renvoyer à l'adresse suivante :***Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture**DÉPARTEMENT DE GENIE RURAL**C.R.A. Gembloux**Chaussée de Namur 146**5030 GEMBLOUX**Tél. : 081/61.25.01 - Fax. : 081/61.58.47***RENSEIGNEMENTS SUR L'ACQUEREUR**

Nom + Prénom :

Rue + numéro :

Code postal :

Commune :

Téléphone : / Fax : /

Utilisation : personnelle entrepreneur association**INFORMATIONS SUR LE PROPRIÉTAIRE PRÉCEDENT EN CAS DE REVENTE**

Nom + Prénom :

Rue + numéro :

Code postal :

Commune :

Téléphone : / Fax : /

RENSEIGNEMENTS SUR LE PULVERISATEUR

Marque :

Année de construction :

Type : grande culture arboriculture à lanceModèle : porté traîné automoteurSystème de régulation : Pression Constante Débit Proportionnel au régime Moteur Débit Proportionnel Avancement mécanique
 Débit Proportionnel Avancement électronique

Largeur de travail : mètres

Cuve : litres

Type de ventilateur : axial radical autreActionnement : prise de force moteur électricité (voltage :)

N° de châssis : Date d'achat : / /

N° du dernier contrôle (le cas échéant) :

Remarque(s) :

.....
.....
.....

Date d'envoi du formulaire : / /

Signature :

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 août 2001.

La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Annexe IV

**FORMULAIRE DE MISE HORS SERVICE D'UN PULVERISATEUR**

A renvoyer à l'adresse suivante :

Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture

DÉPARTEMENT DE GENIE RURAL

C.R.A. Gembloux

Chaussée de Namur 146

5030 GEMBLOUX

Tél. : 081/61.25.01 - Fax. : 081/61.58.47

RENSEIGNEMENTS SUR LE PROPRIÉTAIRE

Nom + Prénom :

Rue + numéro :

Téléphone : /

Fax : /

Code postal :

Commune :

RENSEIGNEMENTS SUR LE PULVERISATEUR

Marque :

Année de construction :

Type : grande culture arboriculture à lance

Modèle : porté traîné automoteur

Système de régulation : Pression Constante Débit Proportionnel au régime Moteur Débit Proportionnel Avancement mécanique
 Débit Proportionnel Avancement électronique Largeur de travail : mètres

Cuve : litres

Type de ventilateur : axial radical autre

Actionnement : prise de force moteur électricité (voltage :)

N° de châssis :

Date de mise hors service effective : / /

N° du dernier contrôle (le cas échéant) :

Date d'envoi du formulaire : / / Signature :

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 août 2001.

Bijlage I**Keuringsmethoden voor landbouwspuittoestellen****EERSTE DEEL****BESCHRIJVING VAN DE KEURINGSMETHODE VOOR VELDSPUITEN EN VOOR ALLE ANDERE SPUITTOESTELLEN, GEBASEERD EN WERKEND VOLGENS HETZELFDE PRINCIPÉ****A. ALGEMENE TOESTAND**

→ visuele test

De onderhoudstoestand wordt nagekeken : aanwezigheid van vreemde objecten zoals stukken touw, ijzerdraad, overdreven roest, te weinig gesmeerd, enz...

B. INHOUDSMARKERING

→ visuele testen

Het peil van de vloeistof in de tank (via een doorzichtige leiding, een vlotter, rechtstreeks doorheen de wand van de tank, enz...) wordt vanop de bestuurderplaats beoordeeld.

B1

De aanwezigheid van de inhoudsmarkering wordt nagegaan.

B2

De leesbaarheid van de inhoudsmarkering wordt nagegaan.

C. FILTERS

→ visuele testen

De aanwezigheid of afwezigheid van filters wordt nagegaan. De goede staat van de filters wordt enkel nagekeken in geval van hydraulische problemen (drukverschillen, drukvallen, druckschommelingen, ontoereikende druk,...)

C1-C2

Bij het vullen van de hoofdtank : filtermand ter hoogte van het mangat, zuigkorf ter hoogte van de vulleiding, enz...

C3-C4

Bij de aanzuiging van de sputtvloeistof : aanzuigfilter van de pomp

C5-C6

Bij de drukleiding van de sputtvloeistof : drukfilter van de pomp (verdeler).

C7-C8

Op de sputboomsecties : sputboomsectiefilter(s).

D. SPUTBOOM

→ visuele test

D1

De symmetrische stand van de sputboom ten aanzien van de bevestigingspunten aan het chassis wordt geëvalueerd.

→ bij deze test wordt een meting uitgevoerd

D2-D3

Nakijken van de kromming van de sputboom in het horizontale vlak.

De horizontale kromming wordt gemeten door aan het uiteinde van de opengelegde boom plaatst te nemen op denkbeeldige lijn van de sputboom onmiddellijk achter het sputtoestel. Vanaf deze lijn wordt de afstand gemeten tot de plaats waar het boomeinde zich effectief bevindt.

→ bij deze test wordt een meting uitgevoerd

D4 tot en met D7

Nakijken van de kromming van de sputboom in het verticale vlak

De hoogte in het midden van de sputboom wordt ingesteld op 50 cm boven de grond en dan wordt de hoogte van de uiteinden in verband met de grond gemeten.

→ visuele test

D8 en D9

Als er een ophangingssysteem is, wordt één uiteinde van de sputboom op de grond gelegd bij een afstelling van de sputboomhoogte op $60\text{ cm} \pm 10\text{ cm}$. Er wordt gelet op de wijze waarop de sputboom opnieuw in horizontale stand komt.

→ bij deze test wordt een meting uitgevoerd

D10

De afstand tussen de sputdophouders wordt bepaald.

→ visuele test

D11 en D12

Er wordt gelet op de verticale stand van de sputdophouders.

→ visuele test

D13

Er wordt nagegaan hoe de gewrichten van de sputboomsecties zich gedragen nadat zij in het horizontale vlak in beweging zijn gebracht. Tevens wordt de werking van eventuele inklapbare uiteinden beoordeeld.

E. HINDERNISSEN

→ visuele test

E1

Er wordt gelet op de aanwezigheid van leidingen, touwen of vreemde objecten (die niet origineel voorzien waren) die in het sputtbeeld zitten.

→ visuele test

E2

Er wordt gelet op de aanwezigheid van hindernissen (die origineel voorzien waren) in het sputtbeeld.

F. ROERSYSTEEM

→ visuele test

De intensiteit van de bewegingen van de vloeistof in de hoofdtank wordt beoordeeld als het roersysteem in werking is.

G. DRUKSTABILITEIT

→ visuele test

G1 tot en met G4

De bewegingen van de naald worden gevolgd op de werkmanometer of op de manometer aan de sputtboom.

De sputtdruk moet stabiel zijn als het toerental constant is.

H. MANOMETER

→ visuele test

H1

De aanwezigheid van een manometer wordt nagegaan. Het schaalbereik moet in overeenstemming zijn met de drukniveau's waarbij het sputtoestel gebruikt wordt.

→ visuele test

H2

De leesbaarheid van de aanduidingen op de werkmanometer wordt vanaf de bestuurderplaats beoordeeld.

→ bij de test wordt een meting uitgevoerd

H3 en H4

Op en in de plaats van een sputtdop wordt op de sputtboom een geijktemanometer aangebracht. De overeenkomst tussen de op de werkmanometer aangegeven drukwaarden en de reële waarden ter hoogte van de doppen wordt nagegaan. Beide waarden worden bij verschillende referentiedrukniveaus nagegaan.

Als er een verschil optreedt, wordt de werkmanometer door de persoon die het sputtoestel aanbiedt losgemaakt. Deze wordt op een onafhankelijke calibrator geplaatst. Opnieuw worden beide waarden bij verschillende referentie-drukniveaus nagegaan.

I. DRUKEVENWICHT

→ bij de test wordt een meting uitgevoerd

I1 tot I5

Op en in de plaats van een sputtdop wordt ter hoogte van de voeding op elke sputtboomsectie een geijktemanometer aangebracht. De druk in de sputtboom wordt afgesteld op een referentiewaarde en er wordt gelet op eventuele drukverschillen tussen de secties.

J. COMPENSERENDE TERUGLOPEN

→ bij de test wordt een meting uitgevoerd

J1 tot J3

Op en in de plaats van een sputtdop wordt ter hoogte van de voeding op elke sputtboomsectie een geijktemanometer aangebracht. De druk in de sputtboom wordt afgesteld op een referentiewaarde. Eén sputtboom-sectie wordt afgesloten waarna de druk in de nog aangesloten secties wordt nagegaan; daarna wordt die ene sectie weer aangesloten. Deze bewerking wordt herhaald voor alle sputtboomsecties.

K. DRUKVERLIES

→ bij de test wordt alleen een meting uitgevoerd als er een risico op drukverlies is.

Twee geijktemanometers worden op en in de plaats van een spuitdop geplaatst, de ene dichtbij de toevoer van de spuitboomsectie, de andere op het uiteinde ervan. Eventuele drukverschillen worden nagegaan bij een referentiedruk aan de toevoer van de spuitboomsectie.

L. AFZONDERLIJK DEBIT VAN DE DOPPEN

→ visuele test

L1

Er wordt nagegaan of de spuitdoppen homogeen zijn met betrekking tot het merk, het type, de maat en de hoek wanneer de doppen worden losgemaakt om het debiet te meten (L2 tot L7).

→ bij de test wordt een meting uitgevoerd.

L2 tot L7

Het afzonderlijke debiet van de spuitdoppen wordt los van het spuittoestel gemeten voor alle courant gebruikte doppen. De doppen worden losgemaakt van de spuitboom en worden vervolgens op een testbank geplaatst. Indien dit onmogelijk is wordt het debiet van de spuitdoppen gemeten direct op het toestel. De variatie van het debiet wordt bepaald in vergelijking met deze van een nieuwe dop (referentie). Het debiet van de spuitdop wordt bij een in de tabellen van de constructeurs aangegeven nominale druk vergeleken met een bepaalde druk. Indien het nominale debiet niet bekend is, wordt het afzonderlijke dopdebit vergeleken met het gemiddelde debiet van de gemeten doppen met dezelfde eigenschappen.

M. REGELSYSTEEM

→ bij de test wordt een meting uitgevoerd

M1 en M2

De mechanische en elektronische regelsystemen van het debiet evenredig met de rijsnelheid evenals de elektronische aanduidingen van het per hectare gespoten volume worden gekeurd (respectievelijk DPAm en DPAe). De rijsnelheid en het tijdens een bepaalde tijd verspoten hoeveelheid worden bepaald. Het werkelijke verspoten volume/hectare wordt berekend en vergeleken met het volume dat de gebruiker had ingesteld.

→ visuele test

M3

De werking van de openings- en sluitingskleppen van de spuitboomsecties wordt nagegaan.

→ visuele test

M4

De werking van de drukregelaar (elektrisch of mechanisch) van regelsystemen Constante druk (PC) en Debiet evenredig met motor-toerental (DPM) wordt nagegaan.

N. LEKKEN

→ visuele test

N1 en N2

Plaatsen waar lekken werden opgemerkt (belangrijke en/of kleinere), worden geïdentificeerd.

O. POMP

→ visuele test

De goede werking van de pomp wordt nagegaan via de detectie van water in de olie van de pompbak.

SAMENVATTENDE TABEL KEURING VELDSPUITEN (TOEGESTANE AFWIJKINGEN EN BEOORDELINGEN VAN DE TESTS)

Code	Nagekken parameter	Test : Visueel Meting	Waargenomen onderwerp	Grenswaarden	Beoordeling test⁽¹⁾
A	ALGEMENE TOESTAND Onderhoudstoestand sput	V	Afwezigheid van eindjes touw, ijzerdraad, roest,...	Duidelijke tekenen van slecht onderhoud	GO
B1	INHOUDSMARKERING Aanwezigheid	V	Aanwezigheid van inhoudsmarkering	Afwezigheid van inhoudsmarkering	GO
B2	Bruikbaarheid	V	De aanduiding van het vloeistofpeil wordt beoordeeld van op de plaats van de bestuurder	Vloeistofpeil in de tank niet zichtbaar met behulp van inhoudsmarkering	GO
C1	FILTERS Aanwezigheid op vulleiding tank	V	Aanwezigheid filtermand op vulleiding tank	Geen filter	GO
C2	Toestand van de filter *	V	Toestand zeef en/of mate van verstopping	Beschadigd en/of verstoppte zeef	GHVC
C3	Aanwezigheid op aanzuiging pomp	V	Aanwezigheid filter op aanzuiging pomp	Geen filter	GO
C4	Toestand van de filter *	V	Toestand zeef en/of mate van verstopping	Beschadigd en/of verstoppte zeef	GHVC
C5	Aanwezigheid op drukleiding pomp	V	Nagaan aanwezigheid filter op drukleiding pomp	Geen filter	GO
C6	Toestand van de filter *	V	Nagaan toestand zeef en/of mate van verstopping	Beschadigd en/of verstoppte zeef	GHVC
C7	Aanwezigheid op sputboomsecties	V	Nagaan aanwezigheid filter op sputboomsecties	Geen filter	GO
C8	Toestand van de filter *	V	Nagaan toestand zeef en/of mate van verstopping	Beschadigd en/of verstoppte zeef	GHVC
	* alleen als een hydraulisch probleem wordt vastgesteld				
D1	SPUITBOOM Symmetrie sputboom	V	Nagaan symmetrie sputboom t.a.v. bevestigingspunten op het chassis	Geen links-rechts symmetrie	DHH
D2	Horizontale kromming	M	Nagaan kromming in horizontaal vlak		
D3			/ kleine kromming	• 25 cm < horizontale kromming ≤ 50 cm	GO
D4	Verticale kromming	V	/ grote kromming	• horizontale kromming > 50 cm	DHH
D5			Nagaan kromming in verticaal vlak		
D6			• voor sputboom met lengte ≤ 18 m/kleine kromming	• 15 cm < verticale kromming ≤ 30 cm	GO
D7			• voor sputboom met lengte ≤ 18 m/grote kromming	• Verticale kromming > 30 cm	DHH
			• voor sputboom met lengte > 18 m/kleine kromming	• 25 cm < verticale kromming ≤ 50 cm	GO
			• voor sputboom met lengte > 18 m/grote kromming	• Verticale kromming > 50 cm	DHH

Code	Nagekken parameter	Test : Visueel Meting	Waargenomen onderwerp	Grenswaarden	Beoordeling test⁽¹⁾
D8	SPUITBOOM Ophangingssysteem	V	Nagaan terugkeer spuitboom naar horizontale stand / ophanging te soepel / ophanging te streng	• Geen terugkeer met minder dan 3 schommelingen • Geen terugkeer	GHVC GHVC
D9				Verschil > 10% aanvankelijke afstand	GHVC
D10	Afstand tussen spuitdophouders	M	Meting afstand tussen spuitdophouders		
D11	Verticale stand spuitdophouders	V	Nagaan verticale stand spuitdophouders / gebrek aan onderhoud	Niet verticaal	GHVC
D12		V	/ in verband met bouw	Niet verticaal	GO
D13	Werking gewrichten en uiteinden spuitboomseccies	V	Gedrag spuitboom en inklapbare uiteinden na gebruik	Veel spelting op gewrichten : inklapbare uiteinden nemen keren niet terug naar stand bij het werken	GHVC
E1	HINDERNISSEN Hindernissen in spuitstraal	V	Opsporen storende voorwerpen (touwen, leidingen...) in de spuitstraal/gebrek aan onderhoud	Aanwezigheid van hindernissen in de spuitstraal	GHVC
E2		V	Opsporen hindernissen (chassis, leiding) in de spuitstraal / in verband met de bouw	Aanwezigheid van hindernissen in de spuitstraal	GO
F	ROERSYSTEEM Bewegingen van de vloeistof in de tank	V	Nagaan van de intensiteit van de bewegingen in de tank	Geen visueel vastgestelde beweging	GO
G1	DRUKSTABILITEIT Stabiliteit van de spuitdruk	V	Nagaan van snelle bewegingen van de naald van de manometer zodat de druk niet kan worden afgelezen / gescheurd luchtklokmembraan / onjuiste druk in de luchtklok / luchtinlaat in aanzuigcircuit / slecht werkende pomp	Druk kan niet worden afgelezen op de manometer (naald beweegt)	DHH GO GHVC DHH

Code	Nagekeken parameter	Test : Visueel Meting	Waargenomen onderwerp	Grenswaarden	Beoordeling test⁽¹⁾
	MANOMETER				
H1	Aanwezigheid manometer	V	Nagaan aanwezigheid van een manometer	Geen manometer	DHH
H2	Leesbaarheid manometer	V	Leesbaarheid schaalverdelingen vanaf plaats bestuurder	Schaalbereik > 0,2 bar en/of diameter < 6 cm	GO
H3	Werking manometer (gemonteerd)	M	Drukverschillen tussen op spuit gemonteerde werkmanometer en op spuitboom geplaatste referentiemanometer	Verschil > 10 % referentiedruk	GO
H4	Werking manometer (niet gemonteerd)	M	Drukverschillen tussen op calibrator geplaatste werk- en referentiemanometers	Verschil > 10 % referentiedruk	DHH
	DRUKEVENWICHT				
	Drukevenwicht tussen spuitboomsecties	M	Drukverschillen tussen referentiemanometers op spuitboomsecties en gemiddelde sputdruk / secties van verschillende lengte / aanvoerleidingen secties van verschillende lengte / slecht werkende filters op spuitboomsecties / probleem in leidingen van spuitboomsecties / slechte verbindingen ter hoogte van verdeler/slecht werkende verdeler	Een enkel drukverschil > 10 % ten aanzien van de gemiddelde sputdruk	GO GHVC GHVC DHH DHH
I1					
I2					
I3					
I4					
I5					
	COMPENSERENDE TERUGLOPEN				
J1	Werking van de compenserende teruglopen	M	Drukverschil ten aanzien van aanvankelijke druk bij achtereenvolgens afsluiten van spuitboomsecties /geen /onjuiste afstelling teruglopen /slechte werking (vuil,...)	Een enkel drukverschil > 10 % ten aanzien van de aanvankelijke sputdruk	GO
J2					GO
J3					GHVC
	DRUKVERLIES				
K	Drukverlies in de spuitboomsecties *	M	Nagaan van drukverliezen binnen de spuitboomsecties	Drukverlaging > 10 % van de referentiedruk (begin sectie)	GHVC
	* alleen als het voorkomen van drukverlies wordt vermoed				

Code	Nagekeken parameter	Test : Visueel Meting	Waargenomen onderwerp	Grenswaarden	Beoordeling test⁽¹⁾
L1	DEBIET IN SPUITDOPPEN Homogeniteit van de spuitdoppen Debiet in spuitdoppen Spleetdoppen	V	Nagaan kenmerken doppen waarvan debiet wordt gemeten	Een enkele dop met andere kenmerken dan de meeste nagekeken doppen	DHH
L2	• bekende referentie	M	Verschil debiet nagekeken doppen met een referentie	Gemiddeld verschil $\leq 5\%$	DHH
L3	• bekende referentie		/ te groot gemiddeld verschil t.a.v. nominaal debiet	Gemiddeld verschil $> 5\%$ t.a.v. nominaal debiet en een enkele afwijking $> 10\%$ t.a.v. nominaal debiet	GHVC
L4	• onbekende referentie		/ gemiddeld verschil binnen toegestane grenzen maar te groot afzonderlijk verschil t.a.v. nominaal debiet	Afzonderlijk verschil $> 5\%$ t.a.v. gemiddeld debiet	DHH
L5	Andere soorten spuitdoppen		/ te groot afzonderlijk verschil t.a.v. gemiddeld debiet	Gemiddeld verschil $> 10\%$ t.a.v. nominaal debiet	DHH
L6	• bekende referentie		/ te groot gemiddeld verschil t.a.v. nominaal debiet	Gemiddeld verschil $\leq 10\%$ en een enkele afwijking $> 15\%$ t.a.v. nominaal debiet	GHVC
L7	• onbekende referentie		/ te groot afzonderlijk verschil t.a.v. gemiddeld debiet	Afzonderlijk verschil $> 5\%$ t.a.v. gemiddeld debiet	DHH
M1	REGELSTELLEN Werking regelsysteem	M	Verschil tussen verspoten hoeveelheid/ha en ingestelde of geprogrammeerde hoeveelheid/ha	Verschil $> 10\%$ t.a.v. ingestelde of geprogrammeerde hoeveelheid/hectare	DHH
M2			/ onaangepaste afstelling spuitpomp (DPAm)		DHH
M3	Werking van de verdelingsblok	V	/ onaangepaste ijking meters snelheid/debit/druk (DPAc)	Slechts één slecht werkende klep	DHH
M4	Werking van de drukregelklep	V	Beschadigd sluitkleppen	Onmogelijkheid de druk te laten schommelen binnen de drukniveau's waarbij het toestel gebruikt wordt	DHH
N1	LEKKEN Opsporen van lekken	V	/ nagaan van grote lekken	Aanwezigheid van grote lekken	DHH
N2			/ nagaan van kleinere lekken	Aanwezigheid van kleinere lekken	GHVC
O	POMP Werking van de pomp	V	Opsporen van water in het oliereservoir van de pomp (melkachtige vloeistof)	Aanwezigheid van water in de olie	DHH

⁽¹⁾ Gebreken Op te volgen (GO) / Gebreken te Herstellen voor Volgende Cyclus (GHVC) / Defecten te Herstellen met Herkeuring volgen (DHH)

TWEEDE DEEL

BESCHRIJVING VAN DE KEURINGSMETHODE VOOR BOOMGAARDSPUITEN EN VOOR ALLE ANDERE SPUITTOESTELLEN, GEBASEERD EN WERKEND VOLGENS HETZELFDE PRINCIPE**A. ALGEMENE TOESTAND**

→ visuele test

A1

De onderhoudstoestand wordt nagekeken : aanwezigheid van vreemde objecten zoals stukken touw, ijzerdraad, overdreven roest, te weinig gesmeerd, etc.

A2

De schoepen van de ventilator mogen niet beschadigd zijn en de windafbuigplaten dienen in goede staat te zijn.

B. INHOUDSMARKERING

→ visuele testen

Het peil van de vloeistof in de tank (via een doorzichtige leiding, een vlotter, rechtstreeks doorheen de wand van de tank, enz...) wordt vanop de bestuurderplaats beoordeeld.

B1

De aanwezigheid van de inhoudsmarkering wordt nagegaan.

B2

De leesbaarheid van de inhoudsmarkering wordt nagegaan.

C. FILTERS

→ visuele testen

Aanwezigheid of afwezigheid van filters wordt nagegaan. De goede staat van de filters wordt enkel nagekeken in geval van hydraulische problemen (drukverschillen, drukvallen, drukschommelingen, ontoereikende druk,...)

C1-C2

Bij het vullen van de hoofdtank : filtermand ter hoogte van het mangat, zuigkorf ter hoogte van de vulleiding, etc...

C3-C4

Bij de aanzuiging van de sputtvloeistof : aanzuigfilter van de pomp.

C5-C6

Bij de drukleiding van de sputtvloeistof : drukfilter van de pomp (verdeler).

C7-C8

Ter hoogte van de sputtkranssecties : sectiefilter(s).

D. SPUTTKRANS

→ bij deze test wordt een meting uitgevoerd

D1

Er wordt gelet op eventuele vervormingen van de sputtkrans en/of leidingen. Ook wordt nagekeken of de sputtkrans in symmetrische stand voorkomt ten aanzien van het chassis.

→ visuele test

D2

Nakijken van de stevigheid en de bevestiging van de krans aan het chassis of tank.

→ bij deze test wordt een meting uitgevoerd

D3

Men meet na of de onderlinge afstand tussen de spuitdophouders links en rechts symmetrisch is.

→ bij deze test wordt een meting uitgevoerd

D4

Men meet na of de onderlinge stand tussen de spuitdophouders links en rechts symmetrisch is.

E. HINDERNISSEN

→ visuele testen

E1

Er wordt gelet op de aanwezigheid van leidingen, touwen of vreemde objecten in het sputtbeeld.

E2

Er wordt gelet op de aanwezigheid van leidingen, touwen of andere vreemde objecten (die niet origineel voorzien waren) die in de aanzuig- of in de uitstroomopeningen van de ventilator zitten.

F. ROERSYSTEEM

→ visuele test

De intensiteit van de bewegingen in de hoofdtank wordt beoordeeld als het roersysteem en het sputtoestel in werking zijn.

G. DRUKSTABILITEIT

→ visuele test

G1 tot G4

Er wordt een geijktemanometer geplaatst op de plaats van een spuitdop op de sputikrans. De bewegingen van de naald worden gevolgd op de werkmanometer of op de sputikransmanometer. De sputidruk moet stabiel zijn indien het toerental constant is.

H. MANOMETER

→ visuele test

H1

De aanwezigheid van een manometer wordt nagegaan, met een schaalbereik dat overeenstemming heeft met de drukniveau's waarbij het sputtoestel gebruikt wordt.

→ visuele test

H2

De leesbaarheid van de aanduidingen op de werkmanometer wordt vanaf de bestuurderplaats beoordeeld.

→ bij de test wordt een meting uitgevoerd

H3 en H4

Op en in de plaats van een spuitdop wordt op de sputboom een geijktemanometer aangebracht. De overeenkomst tussen de op de werkmanometer aangegeven drukwaarden en de reële waarden ter hoogte van de doppen wordt nagegaan. Beide waarden worden bij verschillende referentiedruk niveaus nagegaan.

Als er een verschil optreedt, wordt de werkmanometer door de persoon die het sputtoestel aanbiedt losgemaakt. Deze wordt op een onafhankelijke calibrator geplaatst. Opnieuw worden beide waarden bij verschillende referentiedruk niveaus nagegaan.

I. DRUKEVENWICHT

→ bij de test wordt een meting uitgevoerd

I1 tot I5

Op en in de plaats van een spuitdop wordt ter hoogte van elke sputikranssectie een geijktemanometer aangebracht, op het vlak van elk spuitdophouder. De druk in de sputikrans wordt afgesteld op een referentiewaarde en er wordt gelet op eventuele drukverschillen tussen de sputikranssecties.

J. COMPENSERENDE TERUGLOOP

→ bij de test wordt een meting uitgevoerd

J1 tot J3

Op en in de plaats van een spuitdop wordt ter hoogte van de toevoer op elke sputikranssectie een ijkmanometer aangebracht. De druk in de sputikrans wordt afgesteld op een referentiewaarde. Eén sputikranssectie wordt afgesloten waarna de druk in de nog aangesloten secties wordt gemeten; daarna wordt die ene sectie weer aangesloten. Deze bewerking wordt zoveel keer herhaald als er sputikranssecties zijn.

J4 tot J6

Een identieke controle wordt uitgevoerd voor de doppen. Alle doppen worden één na één afgesloten tot dat slechts 1 werkende spuitdop van de sputikranssectie nog sputt.

K. DRUKVERLIES

→ bij de test wordt alleen een meting uitgevoerd als een risico is op drukverlies

Twee geijktemanometers worden op en in de plaats van een dop geplaatst, de ene dichtbij de toevoer van de sputikranssectie, de andere op het uiteinde van de sectie. Eventuele drukverschillen worden nagegaan bij een referentiedruk aan de toevoer van de sputikranssectie.

L. AFZONDERLIJK DEBIET VAN DE DOPPEN

→ visuele test

L1

Er wordt nagegaan of de spuitdoppen links en rechts op de sputikrans symmetrisch homogeen zijn met betrekking tot het merk, het type, de maat, de hoek en dichtingsringen.

→ bij de testen wordt een meting uitgevoerd

L2 tot L4

Het afzonderlijk debiet van de spuitdoppen wordt voor alle spuitdoppen van de sputikrans afzonderlijk direct op het spuittoestel gemeten. De debieten van gelijk gecodeerde doppen worden met elkaar en met het debiet van een nieuwe dop (referentie) bij een bepaalde referentiedruk vergeleken.

De doppen worden eveneens losgemaakt van de sputikrans en worden vervolgens op een testbank getest. De variatie van het debiet wordt bepaald in vergelijking met deze van een nieuwe dop (referentie). Het debiet van de spuitdop wordt bij een in de tabellen van de constructeurs aangegeven nominale druk vergeleken met een bepaalde druk.

Indien het nominale debiet niet bekend is, wordt het afzonderlijke dopdebiet vergeleken met het gemiddelde debiet van de gemeten doppen met dezelfde eigenschappen.

Wanneer een spuittoestel uitgerust is met meer dan 1 reeks doppen, worden alle doppenreeksen gekeurd.

M. SPUITDOPHOUDERS

→ bij de test wordt alleen een meting uitgevoerd als er een risico is op slijtage aan de spuitdophouders.

Voor een bepaalde druk (referentie) worden de drukken op de verschillende dophouders gemeten en met elkaar vergeleken.

N. REGELSYSTEEM

→ bij de test wordt een meting uitgevoerd

N1 en N2

De mechanische en elektronische regelsystemen (DPAm en DPAn) waarbij het debiet evenredig met de ruisnelheid geregeld wordt, evenals de elektronische aanduidingen van het per hectare gespoten volume, worden gekeurd. Het tijdens een bepaalde tijd verspoten debiet en de ruisnelheid worden bepaald. Het werkelijke verspoten volume/hectare wordt berekend en vergeleken met het volume dat de gebruiker had ingesteld.

→ visuele test

N3

De werking van de openings- en sluitingskleppen van de sputikrasssecties wordt gekeurd.

→ visuele test

N4

De werking van de drukregelaar (elektrisch of mechanische) van de regelsystemen constante druk (CD) en debiet evenredig met motor-toerental (DPM) wordt nagegaan.

O. LEKKEN

→ visuele test

O1 en O2

Plaatsen waar lekken (belangrijke en/of kleinere) werden opgemerkt, worden geïdentificeerd.

P. POMP

→ visuele test

De goede werking van de pomp wordt via de detectie van water in de olie van de pombak nagegaan.

SAMENVATTENDE TABEL KEURING BOOMGAARDSPUITEN (TOEGESTANE AFWIJKINGEN EN BEOORDELINGEN VAN DE TESTS)

Code	Nagekeken parameter	Test : Visueel Meting	Waargenomen onderwerp	Grenswaarden	Beoordeling test (1)
A1	ALGEMENE TOESTAND Onderhoudstoestand sput	V	Afwezigheid van eindjes touw, ijzerdraad, roest,...	Duidelijke tekenen van slecht onderhoud	GO
A2	Toestand van de ventilator	V	Toestand van de schoepen van de ventilator en van de windafbuigplaten	Schoepen en/of windafbuigplaten van de ventilator duidelijk beschadigd	DHH
B1	INHOUDSMARKERING Aanwezigheid	V	Aanwezigheid van inhoudsmarkering	Afwezigheid van inhoudsmarkering	GO
B2	Bruikbaarheid	V	De aanduiding van het vloeistofpeil wordt beoordeeld van op de plaats van de bestuurder	Vloeistofpeil in de tank niet zichtbaar met behulp van inhoudsmarkering	GO
C1	FILTERS Aanwezigheid op vulleiding tank	V	Aanwezigheid filtermand op vulleiding tank	Geen filter	GO
C2	Toestand van de filter *	V	Toestand zeef en/of mate van verstopping	Beschadigd en/of verstoppte zeef	GHVC
C3	Aanwezigheid op aanzuiging pomp	V	Aanwezigheid filter op aanzuiging pomp	Geen filter	GO
C4	Toestand van de filter *	V	Toestand zeef en/of mate van verstopping	Beschadigd en/of verstoppte zeef	GHVC
C5	Aanwezigheid op drukleiding pomp	V	Nagaan aanwezigheid filter op drukleiding pomp	Geen filter	GO
C6	Toestand van de filter *	V	Nagaan toestand zeef en/of mate van verstopping	Beschadigd en/of verstoppte zeef	GHVC
C7	Aanwezigheid op sputboomsecties	V	Nagaan aanwezigheid filter op sputboomsecties	Geen filter	GO
C8	Toestand van de filter *	V	Nagaan toestand zeef en/of mate van verstopping	Beschadigd en/of verstoppte zeef	GHVC
<i>* alleen als een hydraulisch probleem wordt vastgesteld</i>					
D1	SPUITKRANS Symmetrie en vervorming	M	Nagaan symmetrie sputboom t.a.v. bevestigingspunten op het chassis of op de tank; nagaan van eventuele vervormingen	Geen links-rechts symmetrie en vervorming van de sputtkrans > 5cm	DHH
D2	Stevigheid en bevestiging van de krans aan het chassis of tank	V	Nagaan van de stevigheid en bevestiging van de krans aan het chassis of tank		GHVC
D3	Symmetrie van de afwijking tussen de spuitdophouders	M	Men meet na of de onderlinge afstand tussen de spuitdophouders links en rechts symmetrisch is.	Afwijkingsverschil (geen links-rechts symmetrie) > 3 cm	GHVC
D4	Symmetrie van de positie van de spuitdophouders	M	Men meet na of de onderlinge stand tussen de spuitdophouders links en rechts symmetrisch is.	Verschil van positie (geen links-rechts symmetrie) > 10°	GHVC

Code	Nagekeken parameter	Test : Visueel Meting	Waargenomen onderwerp	Grenswaarden	Beoordeling test (1)
E1	HINDERNISSEN Hindernissen in spuitstraal	V	Opsporen storende voorwerpen (touwen, leidingen...) in de spuitstraal/gebrek aan onderhoud	Aanwezigheid van hindernissen in de spuitstraal	GO
E2	Hindernissen	V	Opsporen hindernissen (chassis, leiding) in de luchtstraal van de ventilator	Aanwezigheid van hindernissen in de luchtstraal van de ventilator	GO
F	ROERSYSTEEM Bewegingen van de vloeistof in de tank	V	Nagaan van de intensiteit van de bewegingen in de tank	Geen visueel vastgestelde beweging	GO
G1	DRUKSTABILITEIT Stabiliteit van de spuitdruk	V	Nagaan van snelle bewegingen van de naald van de manometer zodat de druk niet kan worden afgelezen / gescheurd luchtklokmembraan / luchtinlaat in aanzuigcircuit / onjuiste druk in de luchtklok / slecht werkende pomp	Druk kan niet worden afgelezen op de manometer (naald beweegt)	DHH
G2					GO
G3					GHVC
G4					DHH
H1	MANOMETER Aanwezigheid manometer	V	Nagaan aanwezigheid van een manometer	Geen manometer	DHH
H2	Leesbaarheid manometer	V	Leesbaarheid schaalverdelingen vanaf plaats bestuurder	Schaalbereik > 0,2 bar tot 5 bar en/of >1 bar tot 20 bars en/of diameter < 6cm	GO
H3	Werking manometer (gemonteerd)	M	Drukverschillen tussen op spuit gemonteerde werkmanometer en op spuitboom geplaatste referentiemanometer	Verschil > 10 % referentiedruk	DHH
H4	Werking manometer (niet gemonteerd)	M	Drukverschillen tussen op calibrator geplaatste werk- en referentiemanometers	Verschil > 10 % referentiedruk	DHH
I1	DRUKEVENWICHT Drukevenwicht tussen de secties van de spuitkrans	M	Drukverschillen tussen referentiemanometers op spuitboomsecties en gemiddelde spuitdruk / secties van verschillende lengte / aanvoerleidingen secties van verschillende lengte / slecht werkende filters op spuitboomsecties / probleem in leidingen van spuitboomsecties / slechte verbindingen ter hoogte van verdeler/slecht werkende verdeler	Een enkel drukverschil > 10 % ten aanzien van de gemiddelde spuitdruk	GO
I2					GHVC
I3					GHVC
I4					DHH
I5					DHH

Code	Nagekeken parameter	Test : Visueel Meting	Waargenomen onderwerp	Grenswaarden	Beoordeling test (1)
J1	COMPENSERENDE TERUGLOOPEN Werking van de compenserende teruglopen van sputboomsecties	M	Drukverschil ten aanzien van aanvankelijke druk bij achtereenvolgens afsluiten van sputboomsecties /geen /onjuiste afstelling teruglopen /slechte werking (vuil,...)	Een enkel drukverschil > 10 % ten aanzien van de aanvankelijke spuitdruk	GO
J2					GO
J3					GHVC
J4	 Werking van de compenserende teruglopen van sputtdoppen	M	Drukverschil ten aanzien van aanvankelijke druk bij achtereenvolgens afsluiten van sputtdoppen /geen /onjuiste afstelling teruglopen /slechte werking (vuil,...)	Een enkel drukverschil > 15 % ten aanzien van de aanvankelijke spuitdruk	GO
J5					GO
J6					GHVC
K	DRUKVERLIES Drukverlies in de sputboomsecties * * alleen als het voorkomen van drukverlies wordt vermoed	M	Nagaan van drukverliezen binnen de sputboomsecties	Drukverlaging > 10 % van de referentiedruk (begin sectie)	GHVC
L1	DEBIET IN SPUTDOPPEN Homogeniteit van de sputtdoppen die symmetrisch gedeponeerd worden	V	Er wordt nagegaan of de sputtdoppen links en rechts op de sputkrans symmetrisch homogeen zijn	Symmetrisch sputtdoppen van verschillende kenmerken	DHH
L2	Debiet in sputtdoppen • bekende referentie	M	Verschil debiet nagekeken doppen met een referentie / te groot gemiddeld verschil t.a.v. nominaal debiet	Gemiddeld verschil > 10 % t.a.v. nominaal debiet	DHH
L3	• bekende referentie		/ gemiddeld verschil binnen toegestane grenzen maar te groot afzonderlijk verschil t.a.v. nominaal debiet	Gem. verschil ≤ 10 % en een enkele afwijking ≤ 15 % t.a.v. nominaal debiet	GHVC
L4	• onbekende referentie		/ te groot afzonderlijk verschil t.a.v. gemiddeld debiet	Afzonderlijk verschil > 5 % t.a.v. gemiddeld debiet	DHH

Code	Nagekeken parameter	Test : Visueel Meting	Waargenomen onderwerp	Grenswaarden	Beoordeling test (1)
M1 M2	SPUITDOPHOUERS Toestand van de spuitdophouders	M	Drukverschil nagekeken voor alle spuitdophouders t.a.v. gemiddelde druk / gebrek aan onderhoud (vuil, filters,...) / defect van spuitdophouders	Een enkele drukverschil > 10 % t.a.v. de gemiddelde druk	GHVC DHH
	REGELSTEEEM Werking regelsysteem	M	Verschil tussen verspoten hoeveelheid/ha en ingestelde of geprogrammeerde hoeveelheid/ha / onaangepaste afstelling spuitpomp (DPAm) / onaangepaste ijking meters snelheid/debit/druk (DPAc)	Verschil > 10 % t.a.v. ingestelde of geprogrammeerde hoeveelheid/hectare	
N1 N2		V			DHH DHH
		V	Beschadigd sluitkleppen	Slechts één slecht werkende klep	
N3	Werking van de verdelingsblok	V	Beschadigd drukregelklep	Onmogelijkheid de druk te laten schommelen binnen	DHH
N4	Werking van de drukregelklep	V			DHH
O1 O2	LEKKEN Opsporen van lekken	V	/ nagaan van grote lekken / nagaan van kleinere lekken	Aanwezigheid van grote lekken Aanwezigheid van kleinere lekken	DHH GHVC
	POMP Werking van de pomp	V	Opsporen van water in het oliereservoir van de pomp (melkachtige vloeistof)	Aanwezigheid van water in de olie	

⁽¹⁾ Gebreken Op te volgen (GO) / Gebreken te Herstellen voor Volgende Cyclus (GHVC) / Defecten te Herstellen met Herkeuring volgen (DHH)

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 23 augustus 2001.

De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu,

Mevr. M. AELVOET

Bijlage II



Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 23 augustus 2001.

De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu,

Mevr. M. AELVOET

Bijlage IIbis



Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 23 augustus 2001.

De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu,

Mevr. M. AELVOET

Bijlage III

**FORMULIER VAN VERKOOP OF HERVERKOOP VAN EEN SPUITTOESTEL**

Terug te sturen naar volgend adres :

Ministerie van Middenstand en Landbouw

DEPARTEMENT MECHANISATIE, ARBEID, GEBOUWEN, DIERENWELZIJN EN MILIEUBEVEILIGING

CLO-GENT

Van Gansberghelaan 115,

9820 MERELBEKE

Tel. 09/272.27.57 - Fax. 09/272.28.01

INFORMATIE BETREFFENDE DE AANKOPER

Naam + Voornaam :

Straat + nummer :

Postcode :

Gemeente :

Telefoon : / Fax : /

Gebruik : privé aannemer vereniging**INGEVAL VAN HERVERKOOP INFORMATIE BETREFFENDE DE VORIGE EIGENAAR IN GEVAL VAN HERVERKOOP**

Naam + Voornaam :

Straat + nummer :

Postcode : Gemeente :

Telefoon : / Fax : /

INFORMATIE SPUITTOESTEL

Merk :

Bouwjaar :

Type : veldspuit boomgaardspuit lansspuitModel : gedragen getrokken zelfrijdendRegelsysteem : Constante Druk D.P.M. (Debiet evenredig met motortoerental) D.P.A. m (Mechanische regelsysteem van debiet evenredig met ruisnelheid) D.P.A.e (Elektronische regelsysteem van debiet evenredig met ruisnelheid)

Tank : liter Werkbreedte : meter

Ventilator type axiaal radiaal anderAandrijving : aftakas motor elektrisch (voltage :)

Chassisnummer : Datum van aankoop : / /

Nr. laatste keuring (indien reeds gekeurd) :

Opmerking(en) :

.....

Datum verzending formulier : / / Handtekening :

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 23 augustus 2001.

De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu,

Mevr. M. AELVOET

Bijlage IV

**FORMULIER VAN BUITEN GEBRUIK STELLEN VAN EEN SPUITTOESTEL****Terug te sturen naar volgend adres :**

Ministerie van Middenstand en Landbouw

DEPARTEMENT MECHANISATIE, ARBEID, GEBOUWEN, DIERENWELZIJN EN MILIEUBEVEILIGING

CLO-GENT

Van Gansberghelaan 115.

9820 MERELBEKE

Tel. 09/272.27.57 - Fax. 09/272.28.01

INFORMATIE BETREFFENDE DE EIGENAAR

Naam + Voornaam :

Straat + nummer :

Postcode :

Gemeente :

Telefoon : / Fax : /

INFORMATIE OVER HET SPUITTOESTEL

Merk :

Bouwjaar :

Type veldspuit boomgaardspuit lansspuitModel : gedragen getrokken zelfrijdendRegelsysteem : Constante Druk D.P.M.(Debit evenredig met motortoerental) D.P.A.m (Mechanische regelsysteem van debiet evenredig met ruisnelheid) D.P.A.e (Elektronische regelsysteem van debiet evenredig met ruisnelheid)

Tank : liter

Werkbreedte : meter

Ventilator type axiaal radiaal anderAandrijving : aftakas motor elektrisch (voltage :)

Chassisnummer :

Datum van effectief buiten gebruik stellen : / /

Nr. laatste keuring (indien reeds gekeurd) :

Datum verzending formulier : / / Handtekening :

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 23 augustus 2001.